

海水浴場の水質調査結果について

平成21年7月3日 福井県安全環境部環境政策課

このたび、年間利用者が概ね1万人以上の22海水浴場について、水質調査を実施した結果、すべての海水浴場が、環境省の判定基準で水質が良好であることを示す「適」でした。

また、併せて病原性大腸菌 O-157 の調査を実施しましたが、いずれの海水浴場も不検出でした。

・ 調査日

1回目：5月 9日

2回目：5月20日

・ 調査実施主体

福井県、福井市

・ 水質判定方法

2回の調査結果の平均値を環境省の定める判定基準に照らし判定

・ 調査結果

市町名	海水浴場名	水質の判定結果	O-157 (5月9日実施)
坂井市	浜地	適(水質 AA)	不検出
	三国サンセットビーチ	適(水質 A)	"
福井市	鷹巣	適(水質 AA)	"
	鮎川	適(水質 AA)	"
	越廼	適(水質 AA)	"
越前町	くりや長須浜	適(水質 AA)	"
敦賀市	鞠山	適(水質 A)	"
	田結	適(水質 AA)	"
	市営松原	適(水質 A)	"
	水島	適(水質 AA)	"
美浜町	丹生	適(水質 AA)	"
	水晶浜	適(水質 AA)	"
	菅浜	適(水質 AA)	"
	久々子	適(水質 AA)	"
	坂尻	適(水質 AA)	"
小浜市	阿納	適(水質 AA)	"
	若狭鯉川シーサイドパーク	適(水質 AA)	"
	人魚の浜	適(水質 AA)	"
おおい町	長井浜	適(水質 AA)	"
高浜町	若狭和田	適(水質 AA)	"
	三松	適(水質 AA)	"
	難波江	適(水質 AA)	"

(参考)

平成 2 1 年度の全国の調査結果

区 分		全国の結果		福井県の結果	
		水浴場数	改善対策を要する水浴場	水浴場数	改善対策を要する水浴場
適	水質 A A	5 4 2 (6 4 %)	-	1 9 (8 6 %)	-
	水質 A	1 5 8 (1 8 %)	-	3 (1 4 %)	-
可	水質 B	1 4 5 (1 7 %)	0	0 (0 %)	0
	水質 C	5 (1 %)	0	0 (0 %)	0
不 適		0	0	0	0
計		8 5 0	0	2 2	0

判 定 基 準

区 分		ふん便性 大腸菌群数	油膜の有無	C O D (化学的酸素要求量)	透明度
適	水質 A A	不検出 (検出限界2個/100mL)	油膜が認め られない	2 mg/L以下	全 透 (1m以上)
	水質 A	100個/100mL以下	油膜が認め られない	2 mg/L以下	全 透 (1m以上)
可	水質 B	400個/100mL以下	常時は油膜が 認められない	5 mg/L以下	1m未満～ 50cm以上
	水質 C	1,000個/100mL以下	常時は油膜が 認められない	8 mg/L以下	1m未満～ 50cm以上
不 適		1,000個/100mLを 超えるもの	常時油膜が 認められる	8 mg/L超	50cm未満

