


表3-8 九頭竜川水域(本川)の水質測定地点と測定結果(平成15年度)



河川名	測定地点名	地点 種類	pH			D O			BOD				SS							
			最小	最大	m/n	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均		
九頭竜川	上流	九頭竜ダム	1	AA	7.0	8.5	0/10	7.9	11	0/10	9.2	<0.5	0.8	0/10	0.6	0.6	<1	8	0/10	2
	中流	荒鹿橋	2	A	7.5	8.2	0/6	7.9	12	0/6	10	<0.5	1.3	0/6	1.0	1.3	<1	3	0/6	2
	"	中角橋	3	A	7.2	7.7	0/12	8.9	13	0/12	11	<0.5	1.9	0/12	0.7	0.7	2	12	0/12	5
	"	高屋橋	4	A	7.1	7.7	0/12	8.9	13	0/12	11	<0.5	1.7	0/12	0.8	0.8	2	12	0/12	5
	下流	布施田橋	5	B	7.0	7.5	0/12	7.6	12	0/12	9.6	<0.5	1.5	0/12	0.9	1.1	3	13	0/12	7
	"	九頭竜川河口	6	B	7.0	7.5	0/12	7.6	12	0/12	9.4	<0.5	1.3	0/12	0.8	1.0	2	13	0/12	7
日野川	上流	豊橋	7	A	6.5	7.5	0/6	9.3	12	0/6	11	<0.5	1.4	0/6	0.8	1.0	1	3	0/6	2
	"	八乙女橋	8	A	7.4	8.0	0/4	9.2	10	0/4	9.7	<0.5	0.7	0/4	0.6	0.5	<1	12	0/4	4
	下流	清水山橋	9	B	7.1	7.5	0/12	6.6	11	0/12	9.3	0.7	1.9	0/12	1.4	1.8	1	16	0/12	7
	"	明治橋	10	B	7.0	7.6	0/12	6.7	12	0/12	9.1	0.6	2.0	0/12	1.2	1.4	5	19	0/12	11
	"	日光橋	11	B	7.0	7.4	0/12	6.5	12	0/12	9.0	0.7	2.7	0/12	1.5	1.7	4	21	0/12	13
"	糺橋	12	B	7.2	7.5	0/12	7.6	11	0/12	9.5	<0.5	2.8	0/12	1.1	1.3	<1	14	0/12	5	
足羽川	上流	天神橋	13	A	7.4	8.1	0/12	8.6	12	0/12	10	<0.5	1.4	0/12	1.0	1.2	<1	5	0/12	2
	下流	水越橋	14	B	7.4	7.8	0/12	7.6	12	0/12	9.9	<0.5	2.1	0/12	1.2	1.4	2	13	0/12	6
竹田川	上流	清間橋	15	A	7.0	7.4	0/12	6.8	11	1/12	9.1	<0.5	2.4	1/12	1.0	1.4	1	23	0/12	7
	下流	栄橋	16	B	6.8	7.4	0/12	5.8	11	0/12	8.4	0.8	1.9	0/12	1.2	1.3	3	19	0/12	9
	"	市姫橋	17	B	7.0	7.5	0/6	7.6	11	0/6	9.2	1.0	3.0	0/6	1.7	2.0	1	10	0/6	6

(備考) m: 環境基準値を超える検体数 n: 総検体数

(資料: 環境政策課)