


表3-14 三方五湖水域の水質測定地点と測定結果（平成15年度）



湖沼名	測定地点名	地点	類型	p		H	D			O		COD					SS			
				最小	最大	m/n	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均	
三方五湖	日向湖北部	1	A	8.0	8.1	0/6	6.4	9.3	3/6	7.7	1.6	2.3	0/6	1.9	2.2	< 1	4	0/6	2	
	日向湖南部	2	A	8.0	8.1	0/6	6.6	9.3	3/6	7.6	0.9	3.1	1/6	1.9	2.2	< 1	4	0/6	2	
	久々子湖北部	3	B	7.9	8.6	2/6	7.6	11	0/6	9.3	3.0	4.6	0/6	3.7	4.0	1	6	0/6	4	
	久々子湖南部	4	B	7.8	8.6	1/12	6.2	11	0/12	8.7	2.8	4.8	0/12	3.7	4.2	1	14	0/12	6	
	水月湖北部	5	B	7.6	9.2	3/6	7.8	12	0/6	9.4	3.2	5.1	1/6	4.1	4.5	2	9	0/6	5	
	水月湖南部	6	B	7.0	9.2	3/12	3.0	12	3/12	7.7	2.4	5.1	1/12	4.0	4.4	< 1	7	0/12	4	
	菅湖	7	B	7.8	9.4	3/6	7.9	13	0/6	9.8	4.0	9.2	1/6	5.2	4.9	2	14	0/6	6	
	三方湖西部	8	B	7.5	9.3	4/6	9.0	13	0/6	10	2.9	10	3/6	5.4	6.1	3	21	1/6	10	
	三方湖東部	9	B	7.5	9.2	6/12	8.8	11	0/12	10	2.6	9.0	6/12	5.1	6.1	5	16	1/12	10	
	はず川	10	-	7.1	7.5	-/6	7.7	11	-/6	9.4	1.2	4.5	-/6	2.3	3.5	< 1	10	-/6	3	

湖沼名	測定地点名	地点	類型	全窒素				全磷			
				最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均
三方五湖	日向湖北部	1	-	0.15	0.34	-/6	0.23	0.017	0.051	-/6	0.029
	日向湖南部	2	-	0.13	0.32	-/6	0.20	0.015	0.052	-/6	0.024
	久々子湖北部	3	-	0.40	0.73	2/6	0.55	0.029	0.041	0/6	0.036
	久々子湖南部	4	-	0.41	0.84	3/6	0.58	0.028	0.043	0/6	0.036
	水月湖北部	5	-	0.32	0.76	2/6	0.56	0.023	0.051	1/6	0.039
	水月湖南部	6	-	0.33	0.85	2/6	0.60	0.022	0.067	2/6	0.042
	菅湖	7	-	0.32	0.97	2/6	0.62	0.021	0.12	1/6	0.051
	三方湖西部	8	-	0.40	1.4	3/6	0.82	0.029	0.088	4/6	0.055
	三方湖東部	9	-	0.43	1.0	4/6	0.74	0.029	0.072	3/6	0.051
	はず川	10	-	0.86	1.1	-/6	0.97	0.022	0.081	-/6	0.045

(資料：環境政策課)

(備考) m：環境基準値を超える検体数 n：総検体数