表３－22－１　水生生物調査結果（平成15年度）

調査団体番号	調査河川 河川番号	調査河川 河川名	調査河川 河川区分	調査地点 地点番号	調査地点 地点名	調査年月日	時刻	天候	水温(℃)	川幅(m)	生物採取場所	採取場所水深(cm)	流速	川底の状態	水のにごり	水のにおい	指標生物の出現状況 I 1 アミカ	I 2 ウズムシ	I 3 カワゲラ	I 4 サワガニ	I 5 ナガレトビゲラ	I 6 ヒラタカゲロウ	I 7 ブユ	I 8 ヘビトンボ	I 9 ヤマトビケラ	II 10 イシマキガイ	II 11 オオシマトビケラ	II 12 カワニナ	II 13 ゲンジボタル	II 14 コオニヤンマ	II 15 コガタシマトビケラ	II 16 スジエビ	II 17 ヒラタドロムシ	II 18 ヤマトシジミ	III 19 イソコツブムシ	III 20 タイコウチ	III 21 タニシ	III 22 ニホンドロソコエビ	III 23 ヒル	III 24 ミズカマキリ	III 25 ミズムシ	IV 26 アメリカザリガニ	IV 27 エラミミズ	IV 28 サカマキガイ	IV 29 セスジユスリカ	IV 30 チョウバエ	水質階級の判定	BOD値(mg/L) 75%値	BOD値(mg/L) 平均値	環境基準類型	昨年度の水質階級の判定
1	51	一乗谷川	1	51-1	一乗滝付近	H15.7.31	9	C	14	4	-	13	F	1	1	-		●	●					●																							I	-	-	-	I
1	51	一乗谷川	1	51-2	鹿俣川合流付近	H15.7.31	9	C	19	3	-	20	M	-	2	-						●						●		○																II	-	-	-	I・II
1	51	一乗谷川	1	51-3	唐門前付近	H15.7.31	10	C	18	2	-	45	F	-	1	-				●				●				●																		I	-	-	-	I
1	51	一乗谷川	1	51-4	足羽川合流付近	H15.7.31	9	C	19	10	-	15	M	2	1	1				○	●	○		○																							I	-	-	-	I
1	51	一乗谷川	1	51-4	足羽川合流付近	H15.7.31	9	C	19	10	-	15	M	2	1	1		●				○		○				●																		I	-	-	-	I
2	2	日野川	1	2-4	小鶴目橋上流	H15.9.4	11	F	20	18	2	30	M	1,2	1	-		○	●	○	○	●	○	○	○			○		○			○														I	0.7	0.7	A	-
3	60	三本木川	2	60-1	三本木川上流	H15.7.27	14	F	24	8	-	15	M	2	1	-		●	○			○		●																						I	-	-	-	I
3	60	三本木川	2	60-2	三本木川河口	H15.7.27	15	F	24	10	-	10	S	2	-	2								●							●				○										○	I	-	-	-	III
4	57	田ノ谷川	4	57-1	独鈷水公園①	H15.10.24	10	F	14	3	1～3	10	M	2	1	-	○	○	●	●				○						○																	I	-	-	-	I
5	57	田ノ谷川	4	57-2	独鈷水公園②	H15.9.24	-	F	14	3	2	10	M	2	1	-	○		●	●				○						○																	I	-	-	-	I
6	3	足羽川	1	3-1	木田橋	H15.7.22	14	C	14	40	1	60	S	3	2	-										○							●				○		●	○							III	1.1	0.9	B	II
6	3	足羽川	1	3-2	稲津橋	H15.7.22	12	C	14	30	1	50	F	2	1	-			●		○	●		○				○				○	●														I	0.6	0.6	A	I
7	2	日野川	1	2-1	下平吹（日之出橋付近）	H15.9.5	14	F	23	10	3	10	F	2	1	2																				●		●									III	0.7	0.7	A	I
7	2	日野川	1	2-2	上平吹（日之出橋上流）	H15.6.27	13	F	20	30	3	30	F	-	1	-					●	●	○					○																			I	0.7	0.7	A	I
7	2	日野川	1	2-3	南条町（上平吹橋付近）	H15.6.6	14	F	21	50	1	50	F	1	1	-		○	●		●	○																									I	0.7	0.7	A	-
8	73	別所川	4	73-1	最上流	H15.7.12	14	C	-	1	1	15	F	1	1	-		○	●	●		○	○	○								○		○		○											I	-	-	-	-
8	10	吉野瀬川	1	10-1	勾当原町（どんど橋下）	H15.8.23	9	F	22	3	1～3	10	-	2,4	1	-				●								●								○											I	1.5	1.1	A	-
9	64	女神川	1	64-1	巡見橋	H15.9.30	10	F	15	11	1	23	M	2	1	-	○	○	●	○	○	○	○	○	○		○	○	○	●	○	○	○														I	-	-	-	I
10	52	計石川	1	52-1	美山町大宮	H15.7.16	14	F	18	2	1	30	M	2	1	-		○			●	●						○			○		○														I	-	-	-	II
10	52	計石川	1	52-1	美山町大宮	H15.9.3	14	F	19	2	1	30	M	2	1	-		○			●	●						○					○														I	-	-	-	II
11	71	服部川	1	71-1	藤木地区中流	H15.7.10	15	C	20	7	3	15	S	2	1	1						○						●					●				○		○								II	-	-	-	-
11	71	服部川	1	71-1	藤木地区中流	H15.9.3	14	F	26	7	3	15	S	2	1	1					○	○		○	○			●			●		○					●		○							II	-	-	-	-
11	71	服部川	1	71-2	横住地区中流	H15.9.16	10	F	26	3	3	11	S	1	1	1			●	●				○				●		○			○														I	-	-	-	-
11	72	水間川	1	72-1	大谷地区	H15.9.15	10	C	22	3	3	15	S	2	1	1				●		●			○			○		●								○									I	-	-	-	-
12	54	大味川	2	54-1	中央橋付近	H15.6.20	15	F	17	5	1	15	M	1	1	-		○	●	●		●	○	○	○			○		○		○															I	-	-	-	I
12	54	大味川	2	54-1	中央橋付近	H15.7.10	15	F	17	5	1	15	M	1,2	1	-		○	●	●		●	○	○	○			○		○		○	○										○				I	-	-	-	I
12	54	大味川	2	54-1	中央橋付近	H15.9.18	15	F	18	10	1	10	M	2	1	-		○	●		●	○	○		○			○	○	○		○															I	-	-	-	I

河川区分	１：１級河川	２：２級河川	３：準用河川	４：普通河川
天候	F：晴れ	C：曇り	R：雨	
生物を採集した場所	１：川の中心	２：上流からみて右岸	３：上流からみて左岸	
流速	F：速い（60㎝／秒以上）	M：普通（30～60㎝／秒くらい）	S：遅い（30㎝／秒以下）	
川底の状態	１：頭大の石が多い ４：コンクリート	２：こぶし大の石が多い ５：砂と泥	３：小石と砂 ６：泥	
水のにごり	１：透明またはきれい	２：少し濁っている	３：大変濁っている	
水のにおい	１：においは感じられない	２：ドブ、石油、薬等不快感のあるにおいが感じられる		
指標生物の出現状況	○：出現した生物	●：出現数の多かった生物		
水質階級の判定	I：きれいな水	II：少しきたない水	III：きたない水	IV：大変きたない水