


表3-14 三方五湖水域の水質測定地点と測定結果（平成20年度）



湖沼名	測定地点名	地点No.	類型	pH		D O				COD					SS				
				最小	最大	m/n	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均
三方五湖	日向湖北部	1	A	7.9	8.3	0/6	5.1	8.1	5/6	6.3	1.2	4.7	1/6	2.3	2.7	< 1	1	0/6	1
	日向湖南部	2	A	8.0	8.4	0/6	4.6	8.1	5/6	6.2	0.5	4.7	1/6	1.9	1.8	< 1	1	0/6	1
	久々子湖北部	3	B	8.0	8.5	0/6	6.5	13	0/6	8.7	2.9	5.6	1/6	3.8	3.8	1	4	0/6	2
	久々子湖南部	4	B	7.8	8.3	0/12	5.3	13	0/12	8.5	2.2	5.3	1/12	4.0	4.8	1	8	0/12	4
	水月湖北部	5	B	7.7	8.7	2/6	6.9	11	0/6	8.9	3.2	4.2	0/6	3.6	3.9	< 1	6	0/6	2
	水月湖南部	6	B	7.2	8.8	1/12	1.1	12	4/12	6.5	2.8	5.0	0/12	4.0	4.2	< 1	6	0/12	3
	菅湖	7	B	7.6	8.8	2/6	7.0	15	0/6	9.6	3.2	6.7	1/6	4.3	4.5	< 1	9	0/6	3
	三方湖西部	8	B	7.1	9.0	1/6	5.7	11	0/6	8.7	3.6	7.2	3/6	5.2	5.5	2	13	0/6	7
	三方湖東部	9	B	6.9	8.6	1/12	2.1	11	2/12	8.5	2.8	7.0	5/12	5.1	6.3	3	15	0/12	9
	はず川(上口橋)	10	-	-	7.0	7.8	-/6	7.5	11	-/6	9.2	1.5	5.1	-/6	2.6	3.6	< 1	6	-/6

湖沼名	測定地点名	地点No.	類型	全窒素				全磷			
				最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均
三方五湖	日向湖北部	1	-	0.13	0.24	-/6	0.17	<0.003	0.029	-/6	0.013
	日向湖南部	2	-	0.13	0.32	-/6	0.18	0.004	0.037	-/6	0.015
	久々子湖北部	3	IV	0.30	0.86	1/6	0.48	0.024	0.060	2/6	0.037
	久々子湖南部	4	IV	0.29	0.87	1/6	0.47	0.027	0.066	1/6	0.038
	水月湖北部	5	IV	0.27	0.97	1/6	0.51	0.017	0.070	2/6	0.043
	水月湖南部	6	IV	0.30	1.0	1/6	0.51	0.023	0.079	2/6	0.046
	菅湖	7	IV	0.21	1.2	2/6	0.57	0.016	0.18	2/6	0.060
	三方湖西部	8	IV	0.43	0.92	3/6	0.68	0.039	0.083	4/6	0.056
	三方湖東部	9	IV	0.43	0.98	4/6	0.71	0.044	0.095	4/6	0.067
	はず川(上口橋)	10	-	-	0.48	0.99	-/6	0.87	0.031	0.089	-/6

(備考) m : 環境基準値を超える検体数 n : 総検体数

(資料 : 環境政策課)