表３-22-１　水生生物調査結果（平成20年度）

調査団体番号	調査河川		調査地点		調査年月日	時刻		水(℃)	川(m)	生物	水(cm)	流速	川底の状態	水のにごり	水のにおい	指標生物の出現状況																										水質階級の判定	年の水質階級の判定
																Ⅰ									Ⅱ									Ⅲ							Ⅳ								
																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
	河川名	河川区分	地点番号	地点名																ト		ブ	トン	ト		ト		ン	コン	コト		ド	ト	コブ	コチ		ンドコ		リ		リリ			リ	チョ		
1	竹田川	1	1	竹田川上流	H20.8.7	10時	晴れ	24	20	中心	30	普通	1/2	1	1			○		○	●		●	○					○			○													Ⅰ	—
2	大味川	2	2	大味町大味川	H20.8.5	14時	晴れ	25	7	右岸	25	普通	1	1	1		○	●		●	●		○																					Ⅰ	Ⅰ
3	平尾川	1	3	平尾町	H20.7.21	15時	晴れ	26	3	中心	20	普通	4	2	1		○	○		○	○	○					○				○			○			○					○		Ⅰ	—

表記記号の説明

河川区分	１：１級河川	２：２級河川	３：準用河川	４：普通河川　５：用水路
流速	速い：60cm／秒以上	普通：30～60cm／秒くらい	遅い：30cm／秒以下	
川底の状態	１：頭大の石が多い	２：こぶし大の石が多い	３：小石と砂	
	４：コンクリート	５：砂と泥	６：泥	７：不明
水のにごり	１：透明またはきれい	２：少し濁っている	３：大変濁っている	４：不明
水のにおい	１：においは感じられない	２：ドブ、石油、薬等不快感のあるにおいが感じられ	３：不明	
指標生物の出現状況	○：出現した生物	●：出現数の多かった生物		
水質階級の判定	Ⅰ：きれいな水	Ⅱ：少しきたない水	Ⅲ：きたない水	Ⅳ：大変きたない水

（出典：「環境省全国水生生物調査結果」　資料作成：環境政策課）