


表3-8 九頭竜川水域（本川）の水質測定地点と測定結果（平成20年度）



河川名	測定地点名	地点No.	類型	p		H		D		O		BOD					SS			
				最小	最大	m/n	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均	
九頭竜川	上流	九頭竜ダム	1	AA	7.2	9.1	2/10	8.4	11	0/10	9.7	0.5	1.9	3/10	0.9	1.2	< 1	4	0/10	2
	中流	荒鹿橋	2	A	7.3	7.7	0/6	8.8	12	0/6	10	< 0.5	1.4	0/6	0.8	1.1	1	2	0/6	2
	〃	中角橋	3	A	7.5	7.8	0/12	8.1	13	0/12	10	0.6	1.1	0/12	0.8	0.9	1	6	0/12	3
	〃	高屋橋	4	A	7.6	7.7	0/4	7.1	12	1/4	9.8	0.6	1.1	0/4	0.9	1.0	1	5	0/4	3
	下流	布施田橋	5	B	7.4	7.7	0/12	7.5	12	0/12	9.5	0.7	2.3	0/12	1.1	1.2	3	11	0/12	6
	〃	九頭竜川河口	6	B	7.3	9.0	1/4	9.0	14	0/4	11	0.7	4.1	1/4	1.8	1.5	2	13	0/4	8
日野川	上流	豊橋	7	A	7.0	7.5	0/6	9.1	12	0/6	10	< 0.5	0.7	0/6	0.5	0.5	2	5	0/6	4
	下流	清水山橋	8	B	7.3	7.6	0/12	7.0	12	0/12	9.1	< 0.5	1.7	0/12	1.0	1.1	1	15	0/12	5
	〃	明治橋	9	B	7.4	8.0	0/12	7.6	12	0/12	9.6	0.7	3.3	1/12	1.3	1.4	4	19	0/12	8
	〃	日光橋	10	B	7.4	8.7	1/4	8.9	13	0/4	11	0.8	8.2	1/4	3.1	1.9	4	17	0/4	9
足羽川	上流	天神橋	11	A	7.6	8.0	0/12	8.2	12	0/12	9.8	< 0.5	0.9	0/12	0.6	0.5	< 1	12	0/12	4
	下流	水越橋	12	B	7.4	7.7	0/12	5.8	11	0/12	9.1	< 0.5	1.2	0/12	0.8	0.9	2	21	0/12	9
竹田川	上流	清間橋	13	A	6.8	7.5	0/12	6.4	12	2/12	9.2	< 0.5	7.9	2/12	1.4	1.0	1	14	0/12	6
	下流	栄橋	14	B	6.9	7.3	0/12	6.8	11	0/12	8.7	< 0.5	1.6	0/12	0.8	0.8	2	18	0/12	7

(備考) m : 環境基準値を超える検体数 n : 総検体数

(資料 : 環境政策課)