


表 3-10 九頭竜川水域（本川）の水質測定地点と測定結果（平成23年度）



河川名	測定地点名	地点No.	類型	p		H		D O				BOD					SS			
				最小	最大	m/n	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均	
九頭竜川	上流	九頭竜ダム	1	AA	7.3	9.2	2/10	8.4	11	0/10	9.5	< 0.5	2.3	5/10	1.1	1.2	1	3	0/10	2
	中流	荒鹿橋	2	A	7.3	8.1	0/6	8.4	12	0/6	11	< 0.5	1.4	0/6	0.7	0.6	< 1	1	0/6	1
	中流	中角橋	3	A	7.4	7.6	0/12	8.3	13	0/12	10	< 0.5	0.6	0/12	0.5	0.5	< 1	5	0/12	3
	中流	高屋橋	4	A	7.5	7.7	0/4	8.8	12	0/4	10	< 0.5	0.6	0/4	0.5	0.5	1	5	0/4	2
	下流	布施田橋	5	B	7.3	7.5	0/12	7.1	12	0/12	9.6	< 0.5	1.0	0/12	0.7	0.7	2	8	0/12	4
	下流	九頭竜川河口	6	B	7.3	7.5	0/4	7.7	12	0/4	9.6	0.5	1.0	0/4	0.7	0.6	2	6	0/4	4
日野川	上流	豊橋	7	A	6.8	7.9	0/6	8.6	13	0/6	11	< 0.5	0.9	0/6	0.6	0.7	2	7	0/6	3
	下流	清水山橋	8	B	7.2	7.4	0/12	6.7	12	0/12	9.6	0.5	2.1	0/12	1.1	1.3	2	10	0/12	5
	下流	明治橋	9	B	7.2	7.7	0/12	6.8	12	0/12	9.5	< 0.5	1.5	0/12	0.7	0.7	1	9	0/12	5
	下流	日光橋	10	B	7.2	7.5	0/4	7.3	12	0/4	9.2	0.6	1.8	0/4	1.1	1.2	3	11	0/4	5
足羽川	上流	天神橋	11	A	7.5	9.0	1/12	8.2	13	0/12	10	< 0.5	0.6	0/12	0.5	< 0.5	< 1	5	0/12	2
	下流	水越橋	12	B	7.4	7.7	0/12	6.4	12	0/12	9.8	< 0.5	1.2	0/12	0.6	0.6	< 1	10	0/12	4
竹田川	上流	清間橋	13	A	7.0	7.4	0/12	7.6	12	0/12	9.8	< 0.5	2.1	1/12	0.9	1.0	< 1	11	0/12	3
	下流	栄橋	14	B	6.9	7.4	0/12	6.9	11	0/12	9	< 0.5	1.9	0/12	1.2	1.3	2	13	0/12	5

(備考) m : 環境基準値を超える検体数 n : 総検体数

(資料 : 環境政策課)