


表 3-16 三方五湖水域の水質測定地点と測定結果（平成23年度）



湖沼名	測定地点名	地点No.	類型	pH			D O				COD					SS			
				最小	最大	m/n	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均
三方五湖	日向湖北部	1	A	7.9	8.2	0/6	7.3	9.9	2/6	8.6	1.6	2.9	0/6	2.1	2.3	< 1	1	0/6	1
	日向湖南部	2	A	8.0	8.2	0/6	7.3	9.8	1/6	8.6	1.0	2.9	0/6	1.8	1.9	< 1	1	0/6	1
	久々子湖北部	3	B	7.7	8.7	1/6	8.1	12	0/6	10	1.9	4.4	0/6	3.2	4.3	< 1	6	0/6	2
	久々子湖南部	4	B	7.3	8.6	2/12	7.8	12	0/12	9.7	1.9	4.4	0/6	3.2	3.9	< 1	6	0/12	2
	水月湖北部	5	B	7.3	8.8	2/6	8.9	12	0/6	11	1.8	5.1	1/6	3.5	4.2	< 1	6	0/6	2
	水月湖南部	6	B	7.2	8.9	2/12	3.8	12	1/12	9.4	2.0	4.1	0/6	3.3	4.1	< 1	6	0/12	3
	菅湖	7	B	7.2	8.6	1/6	8.6	12	0/6	10	1.6	4.6	0/6	3.5	4.1	< 1	6	0/6	2
	三方湖西部	8	B	7.4	9.6	2/6	7.0	14	0/6	11	1.8	6.3	4/6	4.7	5.9	3	12	0/6	8
	三方湖東部	9	B	7.1	8.9	2/12	8.5	11	0/12	10	1.8	8.8	1/6	4.2	4.7	3	14	0/12	9
	はす川	10	-	7.0	7.9	-/6	9.0	11	-/6	10	1.1	2.8	-/6	1.6	1.7	1	5	-/6	2

湖沼名	測定地点名	地点No.	類型	全窒素				全磷			
				最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均
三方五湖	日向湖北部	1	-	0.10	0.28	-/6	0.16	0.008	0.023	-/6	0.016
	日向湖南部	2	-	<0.05	0.20	-/6	0.13	0.007	0.023	-/6	0.015
	久々子湖北部	3	IV	0.33	0.57	0/6	0.44	0.017	0.035	0/6	0.025
	久々子湖南部	4	IV	0.25	0.67	1/6	0.45	0.019	0.035	0/6	0.025
	水月湖北部	5	IV	0.26	0.62	1/6	0.46	0.019	0.035	0/6	0.024
	水月湖南部	6	IV	0.28	0.63	1/6	0.46	0.018	0.031	0/6	0.026
	菅湖	7	IV	0.24	0.59	0/6	0.44	0.018	0.042	0/6	0.027
	三方湖西部	8	IV	0.54	0.95	4/6	0.69	0.036	0.091	4/6	0.066
	三方湖東部	9	IV	0.56	0.76	5/6	0.69	0.032	0.100	4/6	0.059
	はす川(上口橋)	10	-	0.69	0.92	-/6	0.82	0.024	0.059	-/6	0.040

(備考) m : 環境基準値を超える検体数 n : 総検体数

(資料 : 環境政策課)