


表 3-10 九頭竜川水域（本川）の水質測定地点と測定結果（平成25年度）



河川名	測定地点名	地点No.	類型	pH		D			BOD					SS						
				最小	最大	m/n	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均	
九頭竜川	上流	九頭竜ダム	1	AA	7.2	9.2	3/10	8.5	11	0/10	9.5	0.5	1.6	3/10	1.0	1.3	1	3	0/10	2
	中流	荒鹿橋	2	A	7.0	7.6	0/6	8.9	13	0/6	10	< 0.5	1.2	0/6	0.7	0.9	< 1	2	0/6	1
	〃	中角橋	3	A	7.4	7.6	0/12	8.7	12	0/12	10	< 0.5	1.1	0/12	0.6	0.6	1	6	0/12	3
	〃	高屋橋	4	A	7.5	7.8	0/4	9.0	12	0/4	10	< 0.5	0.9	0/4	0.7	0.7	1	6	0/4	4
	下流	布施田橋	5	B	7.4	7.7	0/12	7.6	12	0/12	9.6	< 0.5	1.4	0/12	0.8	0.9	2	14	0/12	5
	〃	九頭竜川河口	6	B	7.4	7.9	0/4	8.8	11	0/4	9.6	0.5	1.4	0/4	0.8	0.7	2	17	0/4	8
日野川	上流	豊橋	7	A	6.8	7.5	0/6	9.3	13	0/6	11	< 0.5	0.8	0/6	0.6	0.8	< 1	4	0/6	3
	下流	清水山橋	8	B	7.1	7.4	0/12	6.8	13	0/12	9.5	0.6	2.7	0/12	1.4	1.7	2	12	0/12	7
	〃	明治橋	9	B	7.3	7.7	0/12	7.5	11	0/12	9.4	< 0.5	1.5	0/12	1.0	1.3	3	23	0/12	8
足羽川	〃	日光橋	10	B	7.3	7.6	0/4	8.2	11	0/4	9.3	0.9	1.9	0/4	1.4	1.7	5	21	0/4	11
	上流	天神橋	11	A	7.6	9.0	2/12	8.9	13	0/12	11	< 0.5	1.2	0/12	0.7	0.8	< 1	4	0/12	2
竹田川	下流	水越橋	12	B	7.4	7.7	0/12	6.7	13	0/12	9.8	< 0.5	1.5	0/12	0.9	0.9	< 1	14	0/12	5
	上流	清間橋	13	A	6.3	7.5	1/12	7.3	12	2/12	9.4	< 0.5	19	3/12	2.7	1.3	< 1	14	0/12	4
竹田川	下流	栄橋	14	B	6.4	7.4	1/12	7.1	11	0/12	8.8	< 0.5	1.4	0/12	0.7	0.8	2	40	1/12	7

(備考) m : 環境基準値を超える検体数 n : 総検体数

(資料 : 環境政策課)