


表 3-10 九頭竜川水域（本川）の水質測定地点と測定結果（平成27年度）



河川名	測定地点名	地点No.	類型	p			H			D			O			BOD					SS			
				最小	最大	m/n	最小	最大	m/n	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均		
九頭竜川	上流	九頭竜ダム	1	AA	7.1	8.4	0/10	8.1	11	0/10	9.2	< 0.5	1.0	0/10	0.6	0.8	< 1	1	0/10	1				
	中流	荒鹿橋	2	A	7.1	7.7	0/6	9.0	13	0/6	11	< 0.5	1.0	0/6	0.8	1.0	< 1	6	0/6	2				
	〃	中角橋	3	A	7.3	7.7	0/12	8.7	12	0/12	10	< 0.5	1.2	0/12	0.6	0.5	1	13	0/12	3				
	〃	高屋橋	4	A	7.4	7.9	0/4	9.2	12	0/4	10	< 0.5	0.8	0/4	0.6	0.6	1	6	0/4	3				
	下流	布施田橋	5	B	7.3	7.6	0/12	7.4	12	0/12	9.4	< 0.5	1.2	0/12	0.6	0.6	1	14	0/12	4				
	〃	九頭竜川河口	6	B	7.4	8.6	1/4	8.8	12	0/4	10	< 0.5	2.0	0/4	0.9	0.5	2	9	0/4	6				
日野川	上流	豊橋	7	A	7.3	7.5	0/6	8.5	12	0/6	10	< 0.5	0.6	0/6	0.5	< 0.5	1	4	0/6	3				
	下流	清水山橋	8	B	7.2	7.4	0/12	6.1	11	0/12	9.0	< 0.5	3.3	1/12	1.3	1.4	2	12	0/12	5				
	〃	明治橋	9	B	7.2	7.9	0/12	6.9	12	0/12	8.9	0.5	2.1	0/12	1.0	1.0	2	22	0/12	7				
	〃	日光橋	10	B	7.2	7.8	0/4	7.6	12	0/4	9.1	0.5	2.4	0/4	1.4	1.9	3	21	0/4	9				
足羽川	上流	天神橋	11	A	6.7	8.7	2/12	8.0	12	0/12	10	< 0.5	2.1	1/12	0.7	< 0.5	< 1	9	0/12	3				
	下流	水越橋	12	B	7.4	7.6	0/12	5.8	12	0/12	9.3	< 0.5	2.0	0/12	0.7	0.6	< 1	15	0/12	5				
竹田川	上流	清間橋	13	A	6.7	7.3	0/12	7.2	12	1/12	9.9	< 0.5	4.4	2/12	1.5	1.5	1	20	0/12	6				
	下流	栄橋	14	B	6.6	7.2	0/12	7.8	11	0/12	9.2	< 0.5	3.5	1/12	1.0	1.0	3	33	1/12	9				

(備考) m : 環境基準値を超える検体数 n : 総検体数

(資料 : 環境政策課)