


表 3-11 九頭竜川水域（支派川）の水質測定地点と測定結果（平成27年度）



河川名	測定地点名	地点No.	類型	p H			D O			BOD				SS					
				最小	最大	m/n	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均
兵庫川	新野中橋	1	B	6.7	7.4	0/6	7.1	10	0/6	8.8	0.8	1.3	0/6	1.0	1.2	7	54	1/6	20
荒川上流	東今泉橋	2	A	7.3	8.4	0/12	8.1	12	0/12	10	< 0.5	2.3	1/12	1.0	1.2	2	25	0/12	10
荒川下流	水門	3	B	7.3	8.0	0/12	7.1	11	0/12	9.5	< 0.5	2.2	0/12	0.9	1.0	< 1	24	0/12	8
天王川	末端	4	A	7.2	7.5	0/12	7.3	12	1/12	9.5	< 0.5	2.4	1/12	0.8	0.6	< 1	17	0/12	6
吉野瀬川上流	芝原井橋	5	A	7.2	7.5	0/6	9.6	12	0/6	10	< 0.5	0.7	0/6	0.6	0.7	< 1	6	0/6	3
吉野瀬川下流	高見橋	6	C	7.0	7.3	0/6	7.3	12	0/6	9.5	0.5	2.1	0/6	1.2	1.4	< 1	7	0/6	3
浅水川上流	曲木橋	7	B	6.9	7.5	0/6	7.6	12	0/6	9.8	0.5	2.9	0/6	1.2	1.2	< 1	6	0/6	2
浅水川下流	天神橋	8	C	7.1	7.5	0/6	7.1	12	0/6	9.5	0.7	2.3	0/6	1.5	1.7	1	15	0/6	7
真名川	土布子橋	9	A	7.1	7.4	0/6	9.0	12	0/6	10	< 0.5	0.9	0/6	0.7	0.8	< 1	8	0/6	2
磯部川	安沢橋	10	D	5.6	7.5	1/6	3.7	8.3	0/6	6.7	2.3	10	1/6	5.8	7.8	7	28	0/6	17
底喰川上流	護国橋	11	B	7.1	8.0	0/12	8.7	12	0/12	10	0.8	2.2	0/12	1.1	1.0	< 1	27	1/12	7
底喰川下流	西野橋	12	D	7.2	7.6	0/12	7.7	11	0/12	9.0	0.7	2.4	0/12	1.3	1.5	3	21	0/12	8
狐川	狐橋	13	D	7.4	7.6	0/12	5.6	11	0/12	7.9	1.4	4.9	0/12	2.7	2.9	9	32	0/12	16
鞍谷川中流	小富士橋	14	D	7.6	7.9	0/6	8.8	12	0/6	10	1.6	5.2	0/6	3.2	4.5	4	7	0/6	5
鞍谷川下流	浮橋	15	C	7.3	7.8	0/6	7.2	12	0/6	9.2	1.0	2.5	0/6	1.7	2.1	2	9	0/6	5
清滝川	新在家橋	16	A	7.0	7.4	0/6	8.1	12	0/6	10	< 0.5	1.7	0/6	0.8	0.8	< 1	12	0/6	4
赤根川	東大月橋	17	A	6.9	7.1	0/6	9.7	11	0/6	10	< 0.5	1.9	0/6	0.8	0.8	1	13	0/6	3
穴田川	榎木橋	18	B	6.8	7.1	0/6	8.8	11	0/6	10	1.0	2.3	0/6	1.6	2.2	2	14	0/6	7
田島川	長屋橋	19	-	6.9	7.5	-/4	8.1	10	-/4	9.5	0.5	1.6	-/4	1.1	1.4	3	57	-/4	21
八ヶ川	八ヶ川橋	20	-	7.1	7.5	-/12	5.7	10	-/12	7.6	1.1	3.7	-/12	2.4	3.0	5	60	-/12	15
五領川	熊堂橋	21	-	7.3	7.6	-/4	9.1	11	-/4	10	< 0.5	1.0	-/4	0.7	0.9	3	9	-/4	6
馬渡川	末端	22	-	7.3	7.6	-/12	5.1	8.8	-/12	7.0	5.2	36	-/12	16	21	15	57	-/12	23
馬渡川	馬渡北橋	23	-	7.2	7.8	-/12	6.6	10	-/12	8.7	0.7	2.8	-/12	1.3	1.4	4	24	-/12	7
江端川	江守橋	24	-	7.3	7.6	-/12	6.2	11	-/12	8.8	< 0.5	1.9	-/12	1.0	1.1	3	36	-/12	12
大納川	末端	25	-	7.1	7.6	-/4	9.3	11	-/4	10	< 0.5	1.2	-/4	0.8	0.8	< 1	3	-/4	2
黒津川	水門	26	-	7.0	7.2	-/6	4.6	10	-/6	7.3	0.9	2.2	-/6	1.4	2.1	5	23	-/6	10
朝六川	大島新橋	27	-	7.2	7.6	-/6	6.4	11	-/6	8.7	0.7	2.2	-/6	1.1	1.2	2	21	-/6	9
七瀬川	御鷹橋	28	-	7.3	7.6	-/6	7.8	12	-/6	9.8	< 0.5	2.2	-/6	1.1	2.1	2	22	-/6	7
未更毛川	やすだ橋	29	-	7.3	7.5	-/6	6.4	11	-/6	8.7	< 0.5	1.6	-/6	0.8	1.1	1	12	-/6	5
芳野川	吉市ふれあい橋	30	-	7.4	8.0	-/6	8.0	10	-/6	9.2	0.7	1.5	-/6	1.1	1.4	2	22	-/6	10
志津川	水門	31	-	7.1	7.6	-/6	6.5	11	-/6	9.2	< 0.5	1.9	-/6	1.0	1.6	3	16	-/6	8

(資料：環境政策課)

(備考) m：環境基準値を超える検体数 n：総検体数