


表 3-10 九頭竜川水域（本川）の水質測定地点と測定結果（平成28年度）



河川名	測定地点名	地点No.	類型	pH			D O				BOD					SS				
				最小	最大	m/n	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均	
九頭竜川	上流	九頭竜ダム	1	AA	7.4	9.1	2/10	8.0	12	0/10	9.4	< 0.5	2.3	4/10	1.0	1.1	< 1	4	0/10	2
	中流	荒鹿橋	2	A	7.5	7.9	0/6	8.7	12	0/6	10	< 0.5	1.1	0/6	0.7	0.8	< 1	2	0/6	2
	〃	中角橋	3	A	7.4	7.7	0/12	7.5	12	0/12	9.9	< 0.5	1.2	0/12	0.7	0.7	1	4	0/12	2
	〃	高屋橋	4	A	7.5	7.7	0/4	7.7	12	0/4	9.5	0.5	1.0	0/4	0.7	0.8	1	6	0/4	3
	下流	布施田橋	5	B	7.3	7.8	0/12	7.1	12	0/12	9.2	< 0.5	1.4	0/12	0.8	0.9	1	8	0/12	3
	〃	九頭竜川河口	6	B	7.3	9.1	1/4	8.2	12	0/4	10	0.7	2.6	0/4	1.2	0.8	4	9	0/4	7
日野川	上流	豊橋	7	A	6.6	7.4	0/6	9.8	12	0/6	11	< 0.5	0.8	0/6	0.6	0.5	< 1	6	0/6	3
	下流	清水山橋	8	B	7.3	7.7	0/12	6.1	12	0/12	9.2	0.5	2.1	0/12	1.1	1.2	< 1	8	0/12	4
	〃	明治橋	9	B	7.3	7.8	0/12	6.8	11	0/12	8.9	0.6	1.8	0/12	1.1	1.3	1	11	0/12	6
	〃	日光橋	10	B	7.2	8.9	1/4	7.4	11	0/4	9.2	0.8	3.1	1/4	1.6	1.4	2	12	0/4	7
足羽川	上流	天神橋	11	A	7.5	8.4	0/12	8.6	13	0/12	10	< 0.5	1.0	0/12	0.6	0.7	< 1	3	0/12	1
	下流	水越橋	12	B	7.4	7.8	0/12	6.3	12	0/12	9.2	< 0.5	1.2	0/12	0.7	0.9	< 1	4	0/12	2
竹田川	上流	清間橋	13	A	7.0	7.6	0/12	7.7	11	0/12	9.4	< 0.5	1.6	0/12	0.9	1.0	< 1	25	0/12	7
	下流	栄橋	14	B	7.1	7.4	0/12	6.2	10	0/12	8.4	0.6	2.0	0/12	0.9	0.8	3	23	0/12	7

(備考) m : 環境基準値を超える検体数 n : 総検体数

(資料 : 環境政策課)