


表 3-16 三方五湖水域の水質測定地点と測定結果（平成28年度）



湖沼名	測定地点名	地点No.	類型	p H			D O			COD				SS					
				最小	最大	m/n	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均
三方五湖	日向湖北部	1	A	8.0	8.2	0/6	7.1	9.4	3/6	8.0	1.4	2.2	0/6	2.0	2.2	< 1	< 1	0/6	< 1
	日向湖南部	2	A	8.0	8.2	0/6	7.0	9.4	3/6	7.9	1.2	2.6	0/6	1.8	2.4	< 1	8	1/6	2
	久々子湖北部	3	B	7.7	8.4	0/6	7.7	12	0/6	9.1	3.1	5.7	2/6	4.2	5.1	< 1	6	0/6	3
	久々子湖南部	4	B	7.6	8.4	0/12	7.1	12	0/12	8.9	3.6	5.2	1/6	4.4	4.9	< 1	15	0/12	4
	水月湖北部	5	B	7.6	8.7	1/6	7.8	12	0/6	9.6	2.7	5.6	1/6	4.2	4.7	< 1	12	0/6	3
	水月湖南部	6	B	7.3	8.5	0/12	< 0.5	11	4/12	6.8	3.4	5.7	1/6	4.2	4.9	< 1	13	0/12	3
	菅湖	7	B	7.5	8.6	1/6	7.4	12	0/6	9.4	1.8	4.9	0/6	3.7	4.6	< 1	6	0/6	2
	三方湖西部	8	B	7.4	8.6	1/6	6.3	11	0/6	9.2	2.5	7.4	2/6	4.4	5.8	2	21	2/6	9
	三方湖東部	9	B	7.2	8.6	1/12	5.9	11	0/12	8.7	2.0	8.0	3/6	4.9	6.3	3	23	3/12	10
	はす川(上口橋)	10	-	-	7.1	8.3	-/6	7.9	10	-/6	9.2	1.1	5.0	-/6	2.7	3.7	< 1	5	-/6

湖沼名	測定地点名	地点No.	類型	全窒素				全磷			
				最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均
三方五湖	日向湖北部	1	-	0.09	0.28	-/6	0.18	0.007	0.035	-/6	0.018
	日向湖南部	2	-	0.11	0.22	-/6	0.15	0.006	0.035	-/6	0.018
	久々子湖北部	3	IV	0.38	0.94	2/6	0.59	0.029	0.067	2/6	0.042
	久々子湖南部	4	IV	0.38	1.0	2/6	0.61	0.034	0.098	2/6	0.053
	水月湖北部	5	IV	0.46	1.0	2/6	0.64	0.030	0.093	2/6	0.054
	水月湖南部	6	IV	0.46	0.85	2/6	0.57	0.034	0.074	1/6	0.046
	菅湖	7	IV	0.42	0.86	2/6	0.56	0.034	0.055	1/6	0.040
	三方湖西部	8	IV	0.57	0.80	4/6	0.65	0.031	0.087	5/6	0.065
	三方湖東部	9	IV	0.59	0.88	5/6	0.75	0.032	0.10	5/6	0.073
	はす川(上口橋)	10	-	-	0.64	1.0	-/6	0.78	0.027	0.089	-/6

(資料：環境政策課)

(備考) m：環境基準値を超える検体数 n：総検体数