


表 3-10 九頭竜川水域（本川）の水質測定地点と測定結果（平成30年度）



河川名	測定地点名	地点No.	類型	pH			D O			BOD					SS					
				最小	最大	m/n	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均	
九頭竜川	上流	九頭竜ダム	1	AA	7.5	8.4	0/9	8.4	11	0/9	9.9	< 0.5	1.8	1/9	0.9	1.0	< 1	4	0/9	2
	中流	荒鹿橋	2	A	7.1	7.8	0/6	9.2	12	0/6	11	< 0.5	2.0	0/6	0.9	1.0	2	3	0/6	3
	〃	中角橋	3	A	7.3	8.0	0/12	7.8	12	0/12	10	< 0.5	0.8	0/12	0.6	0.7	2	5	0/12	3
	〃	高屋橋	4	A	7.4	7.6	0/4	7.6	12	0/4	10	< 0.5	0.9	0/4	0.7	0.8	2	4	0/4	3
	下流	布施田橋	5	B	7.2	8.9	1/12	7.3	11	0/12	9.6	< 0.5	1.2	0/12	0.7	0.8	1	11	0/12	3
	〃	九頭竜川河口	6	B	7.3	9.4	1/4	9.7	14	0/4	11	< 0.5	3.5	1/4	1.3	0.7	1	12	0/4	7
日野川	上流	豊橋	7	A	6.8	7.9	0/6	9.3	12	0/6	11	< 0.5	1.2	0/6	0.7	0.8	< 1	6	0/6	4
	下流	清水山橋	8	B	7.3	7.7	0/12	6.5	12	0/12	9.6	0.6	2.2	0/12	1.2	1.3	1	9	0/12	4
	〃	明治橋	9	B	7.2	8.2	0/12	6.8	11	0/12	9.0	0.6	1.6	0/12	0.9	1.0	2	8	0/12	5
	〃	日光橋	10	B	7.2	8.0	0/4	8.9	11	0/4	9.9	0.8	1.8	0/4	1.2	1.2	4	11	0/4	7
足羽川	上流	天神橋	11	A	7.6	8.4	0/12	8.6	12	0/12	10	< 0.5	0.8	0/12	0.5	< 0.5	< 1	6	0/12	2
	下流	水越橋	12	B	7.4	7.7	0/12	6.1	12	0/12	9.8	< 0.5	1.1	0/12	0.7	0.7	2	9	0/12	4
竹田川	上流	清間橋	13	A	6.5	8.3	0/12	7.4	12	1/12	9.6	< 0.5	17	3/12	2.7	1.3	1	17	0/12	6
	下流	栄橋	14	B	6.6	7.7	0/12	6.9	11	0/12	8.8	0.5	5.2	1/12	1.5	1.8	3	38	1/12	10

(備考) m: 環境基準値を超える検体数 n: 総検体数

(資料: 環境政策課)