


表 3-16 三方五湖水域の水質測定地点と測定結果（平成30年度）



湖沼名	測定地点名	地点No.	類型	p H			D O				C O D					S S			
				最小	最大	m/n	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均
三方五湖	日向湖北部	1	A	7.9	8.2	0/6	6.9	8.8	1/6	8.1	1.3	3.1	1/6	2.0	2.8	< 1	< 1	0/6	< 1
	日向湖南部	2	A	7.9	8.3	0/6	7.0	8.5	1/6	8.0	1.4	3.2	2/6	2.2	3.2	< 1	2	0/6	1
	久々子湖北部	3	B	7.8	8.7	1/6	7.8	12	0/6	9.7	2.7	4.3	0/6	3.6	4.0	1	4	0/6	2
	久々子湖南部	4	B	7.7	8.8	2/12	7.0	12	0/12	8.8	3.1	4.1	0/6	3.5	4.1	2	6	0/12	3
	水月湖北部	5	B	8.0	9.3	2/6	8.5	13	0/6	11	3.0	5.7	1/6	4.1	4.3	1	6	0/6	3
	水月湖南部	6	B	7.5	9.3	3/12	3.2	13	3/12	8.4	3.2	4.7	0/6	3.8	4.0	1	7	0/12	3
	菅湖	7	B	7.9	9.1	2/6	8.4	12	0/6	10	3.0	4.6	0/6	3.9	4.5	1	3	0/6	2
	三方湖西部	8	B	7.9	10.3	2/6	6.4	17	0/6	11	2.7	27	2/6	8.1	7.2	5	32	3/6	15
	三方湖東部	9	B	7.6	9.4	3/12	6.7	12	0/12	9.9	2.7	13	2/6	5.8	7.2	3	25	6/12	14
	はず川(上口橋)	10	-	6.3	7.1	-/6	8.0	11	-/6	9.3	1.0	3.8	-/6	2.3	3.6	< 1	24	-/6	6

湖沼名	測定地点名	地点No.	類型	全窒素				全磷			
				最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均
三方五湖	日向湖北部	1	-	0.13	0.36	-/6	0.21	0.012	0.054	-/6	0.024
	日向湖南部	2	-	0.11	0.31	-/6	0.19	0.013	0.054	-/6	0.023
	久々子湖北部	3	IV	0.31	0.53	0/6	0.42	0.019	0.046	0/6	0.032
	久々子湖南部	4	IV	0.31	0.51	0/6	0.42	0.030	0.045	0/6	0.037
	水月湖北部	5	IV	0.27	0.64	1/6	0.43	0.022	0.067	1/6	0.036
	水月湖南部	6	IV	0.28	0.56	0/6	0.44	0.023	0.051	1/6	0.036
	菅湖	7	IV	0.30	0.55	0/6	0.42	0.023	0.047	0/6	0.034
	三方湖西部	8	IV	0.41	2.2	2/6	0.84	0.034	0.14	4/6	0.074
	三方湖東部	9	IV	0.38	1.1	3/6	0.65	0.033	0.084	4/6	0.062
	はず川(上口橋)	10	-	0.59	0.75	-/6	0.70	0.020	0.086	-/6	0.051

(資料：環境政策課)

(備考) m：環境基準値を超える検体数 n：総検体数