


表 3-10 九頭竜川水域（本川）の水質測定地点と測定結果（令和元年度）



河川名	測定地点名	地点No.	類型	p			D			BOD					SS				
				最小	最大	m/n	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均
九頭竜川	上流 九頭竜ダム	1	AA	7.4	8.9	1/9	9.0	11	0/9	9.8	< 0.5	2.1	3/9	1.0	1.1	< 1	2	0/9	1
	中流 荒鹿橋	2	A	7.4	7.7	0/6	8.9	12	0/6	10	< 0.5	1.1	0/6	0.6	0.5	< 1	3	0/6	2
	中流 中角橋	3	A	7.3	7.9	0/12	8.6	12	0/12	10	< 0.5	1.0	0/12	0.6	0.5	1	6	0/12	3
	中流 高屋橋	4	A	7.4	8.0	0/4	9.4	13	0/4	11	< 0.5	0.8	0/4	0.7	0.8	1	4	0/4	2
	下流 布施田橋	5	B	7.3	7.8	0/12	7.8	12	0/12	9.5	< 0.5	1.2	0/12	0.7	0.7	1	7	0/12	3
	下流 九頭竜川河口	6	B	7.3	9.1	1/4	9.3	14	0/4	11	< 0.5	2.3	0/4	1.0	0.7	2	11	0/4	7
日野川	上流 豊橋	7	A	7.3	7.7	0/6	9.9	13	0/6	11	< 0.5	1.0	0/6	0.7	0.9	< 1	5	0/6	2
	下流 清水山橋	8	B	7.2	7.7	0/12	7.6	11	0/12	9.7	0.5	2.5	0/12	1.2	1.5	2	12	0/12	5
	下流 明治橋	9	B	7.3	7.9	0/12	7.2	11	0/12	9.2	< 0.5	2.2	0/12	1.0	0.9	2	12	0/12	5
	下流 日光橋	10	B	7.2	8.3	0/4	8.8	12	0/4	10	0.6	2.8	0/4	1.4	1.6	3	13	0/4	7
足羽川	上流 天神橋	11	A	7.3	8.3	0/12	9.0	12	0/12	11	< 0.5	1.2	0/12	0.6	< 0.5	< 1	5	0/12	2
	下流 水越橋	12	B	7.4	7.9	0/12	8.8	12	0/12	10	< 0.5	1.0	0/12	0.6	0.7	< 1	7	0/12	3
竹田川	上流 清間橋	13	A	6.9	9.2	2/12	8.1	11	0/12	9.6	< 0.5	22	4/12	3.3	2.4	1	21	0/12	7
	下流 栄橋	14	B	6.8	7.8	0/12	6.8	10	0/12	9.0	< 0.5	3.9	2/12	1.3	1.0	2	30	1/12	9

(備考) m : 環境基準値を超える検体数 n : 総検体数

(資料 : 環境政策課)