


表 3-10 九頭竜川水域（本川）の水質測定地点と測定結果（令和2年度）



河川名	測定地点名	地点No.	類型	pH			D O			BOD					SS					
				最小	最大	m/n	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均	
九頭竜川	上流	九頭竜ダム	1	AA	7.5	8.7	2/9	8.8	11	0/9	9.9	0.6	4.7	2/9	1.2	1.0	1	12	0/9	3
	中流	荒鹿橋	2	A	7.5	7.8	0/6	9.3	13	0/6	11	0.5	1.2	0/6	0.7	0.8	< 1	2	0/6	1
	"	中角橋	3	A	7.4	7.8	0/12	8.9	12	0/12	11	< 0.5	0.9	0/12	0.6	< 0.5	1	5	0/12	3
	"	高屋橋	4	A	7.5	7.8	0/4	9.5	12	0/4	10	< 0.5	0.7	0/4	0.6	0.5	2	3	0/4	3
	下流	布施田橋	5	B	7.2	8.3	0/12	7.8	12	0/12	9.9	< 0.5	1.5	0/12	0.7	0.6	2	6	0/12	4
	"	九頭竜川河口	6	B	7.3	7.5	0/4	8.3	12	0/4	9.9	0.6	0.6	0/4	0.6	0.6	2	7	0/4	4
日野川	上流	豊橋	7	A	7.4	8.3	0/6	9.4	12	0/6	11	< 0.5	1.0	0/6	0.6	0.8	< 1	2	0/6	2
	下流	清水山橋	8	B	7.4	7.7	0/12	6.9	12	0/12	9.3	< 0.5	4.5	1/12	1.5	1.9	2	10	0/12	5
	"	明治橋	9	B	7.3	8.3	0/12	6.9	12	0/12	9.7	< 0.5	1.9	0/12	0.9	1.1	3	12	0/12	6
	"	日光橋	10	B	7.2	7.4	0/4	8.0	11	0/4	9.3	0.5	2.0	0/4	1.2	1.4	4	21	0/4	12
足羽川	上流	天神橋	11	A	7.7	8.4	0/12	8.8	13	0/12	10	< 0.5	0.6	0/12	0.5	< 0.5	1	3	0/12	1
	下流	水越橋	12	B	7.2	7.8	0/12	6.6	12	0/12	9.4	< 0.5	1.5	0/12	0.7	< 0.5	1	5	0/12	3
竹田川	上流	清間橋	13	A	7.0	7.9	0/12	6.9	12	1/12	9.9	< 0.5	7.3	4/12	2.1	2.5	2	24	0/12	6
	下流	栄橋	14	B	7.1	7.4	0/12	6.9	11	0/12	9.1	< 0.5	2.8	0/12	1.1	1.3	4	28	1/12	8

(備考) m : 環境基準値を超える検体数 n : 総検体数

(資料 : 環境政策課)