















4 調査地点別総括表


(1) 九頭竜川水系

九頭竜川上流部の九頭竜ダムはAA類型、九頭竜川本川、日野川、足羽川および竹田川の各河川では、上・中流がA類型、下流がB類型に指定されている。

BODについては、全地点（4河川、14地点）で環境基準を満たしていた。



九頭竜川水系



◎ : 環境基準点
○ : 補助点

生活環境項目総括表

河川名	測定地点名	番号	類型	p		H		D		O		B O D				S S			
				最小	最大	m/n	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均
九頭竜川	上流 九頭竜ダム	1	AA	7.2	8.5	0/10	9.2	11	0/10	9.8	<0.5	1.7	1/10	0.7	0.8	1	4	0/10	2
	中流 荒鹿橋	2	A	6.9	7.8	0/6	8.6	13	0/6	10	<0.5	1.2	0/6	0.8	1.2	1	3	0/6	2
	中流 中角橋	3	A	7.3	7.7	0/12	8.7	13	0/12	11	<0.5	2.4	1/12	0.8	0.7	<1	8	0/12	4
	中流 高屋橋	4	A	7.4	7.6	0/4	8.3	13	0/4	10	0.5	1.4	0/4	0.9	1.1	2	4	0/4	3
	下流 布施田橋	5	B	7.2	7.6	0/12	7.5	12	0/12	9.4	0.5	1.2	0/12	1.0	1.1	2	19	0/12	8
	下流 九頭竜川河口	6	B	7.3	7.6	0/4	8.3	12	0/4	9.4	0.7	1.1	0/4	0.9	0.9	2	12	0/4	6
日野川	上流 豊橋	7	A	7.0	7.6	0/6	8.6	13	0/6	10	0.6	0.9	0/6	0.7	0.8	<1	14	0/6	6
	下流 清水山橋	8	B	7.2	7.5	0/12	7.3	12	0/12	8.8	0.9	2.9	0/12	1.7	1.9	2	18	0/12	7
	下流 明治橋	9	B	7.1	7.7	0/12	7.7	12	0/12	9.4	<0.5	2.1	0/12	1.3	1.6	1	28	2/12	14
足羽川	下流 日光橋	10	B	7.2	7.4	0/4	7.5	11	0/4	8.9	1.0	2.0	0/4	1.5	1.7	6	18	0/4	10
	上流 天神橋	11	A	7.6	8.3	0/12	8.4	14	0/12	10	<0.5	1.3	0/12	0.8	0.8	1	30	1/12	9
竹田川	下流 水越橋	12	B	7.2	7.7	0/12	6.6	12	0/12	9.4	0.5	2.2	0/12	1.1	1.5	5	17	0/12	12
	上流 清間橋	13	A	6.5	7.5	0/12	6.7	12	2/12	9.0	0.6	6.3	1/12	1.5	1.3	1	16	0/12	7
竹田川	下流 栄橋	14	B	6.6	7.4	0/12	6.1	11	0/12	8.3	0.7	1.4	0/12	1.0	1.0	4	16	0/12	8

(備考) ・ : 環境基準点
 ・ m : 環境基準値を超える検体数 n : 総検体数

