


表3 - 8 九頭竜川水域（本川）の水質測定地点と測定結果（平成14年度）



河川名	測定地点名	地点 No	類型	p			H			D				BOD					SS			
				最小	最大	m/n	最小	最大	m/n	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均
九頭竜川	上流 九頭竜ダム	1	AA	7.3	8.4	0/10	8.1	11	0/10	9.3	< 0.5	0.8	0/10	0.6	0.7	1	8	0/10	3			
	中流 荒鹿橋	2	A	7.4	8.0	0/6	8.7	12	0/6	9.9	< 0.5	1.9	0/6	1.2	1.5	3	6	0/6	4			
	" 中角橋	3	A	7.1	7.8	0/12	8.3	13	0/12	11	< 0.5	1.5	0/12	0.7	0.7	3	19	0/12	7			
	" 高屋橋	4	A	7.2	7.7	0/12	8.0	13	0/12	10	0.5	1.7	0/12	0.9	1.1	2	20	0/12	7			
	下流 布施田橋	5	B	7.1	8.7	1/12	7.7	12	0/12	9.8	0.8	2.8	0/12	1.3	1.3	4	16	0/12	8			
	" 九頭竜川河口	6	B	7.1	9.1	1/12	7.4	15	0/12	10	0.8	4.2	1/12	1.4	1.3	4	17	0/12	9			
日野川	上流 豊橋	7	A	7.2	7.6	0/6	8.4	12	0/6	9.6	< 0.5	1.0	0/6	0.7	0.8	1	8	0/6	4			
	" 八乙女橋	8	A	7.3	7.9	0/4	8.7	10	0/4	9.4	< 0.5	1.0	0/4	0.7	0.7	1	3	0/4	3			
	下流 清水山橋	9	B	7.2	7.5	0/12	6.6	12	0/12	9.6	< 0.5	1.8	0/12	1.2	1.7	1	18	0/12	6			
	" 明治橋	10	B	7.0	8.2	0/12	6.9	12	0/12	9.6	0.8	2.8	0/12	1.6	2.1	3	24	0/12	10			
	" 日光橋	11	B	6.9	8.0	0/12	6.9	12	0/12	9.7	0.9	2.7	0/12	1.7	2.0	4	19	0/12	8			
	" 糺橋	12	B	6.8	7.5	0/12	6.1	12	0/12	9.1	< 0.5	4.5	1/12	1.5	1.8	1	21	0/12	7			
足羽川	上流 天神橋	13	A	7.5	8.0	0/12	8.1	12	0/12	10	< 0.5	1.1	0/12	0.6	0.6	< 1	5	0/12	3			
	下流 水越橋	14	B	7.5	7.7	0/12	7.2	12	0/12	9.8	< 0.5	1.9	0/12	0.9	1.1	1	15	0/12	6			
竹田川	上流 清間橋	15	A	6.8	7.3	0/12	6.1	12	4/12	8.9	< 0.5	5.4	1/12	1.5	1.5	2	24	0/12	9			
	下流 栄橋	16	B	6.7	7.3	0/12	5.8	10	0/12	8.2	< 0.5	2.2	0/12	1.1	1.2	2	26	1/12	10			
	" 市姫橋	17	B	7.0	7.3	0/6	7.0	11	0/6	8.8	1.0	2.5	0/6	1.7	1.9	3	12	0/6	8			

（備考） m：環境基準値を超える検体数 n：総検体数

（資料：環境政策課）