


表3 - 14 三方五湖水域の水質測定地点と測定結果（平成14年度）



湖沼名	測定地点名	地点 No	類型	p H			D O				C O D					S S			
				最小	最大	m/n	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均
三方五湖	日向湖北部	1	A	8.0	8.2	0/6	6.1	9.1	4/6	7.3	1.5	2.0	0/6	1.8	1.9	< 1	4	0/6	2
	日向湖南部	2	A	8.0	8.1	0/6	6.1	8.9	4/6	7.4	1.3	2.6	0/6	1.9	2.0	< 1	1	0/6	1
	久々子湖北部	3	B	7.9	8.9	1/12	6.1	14	0/12	9.0	2.9	10	1/6	4.5	3.8	1	11	0/12	3
	久々子湖南部	4	B	7.9	8.7	2/12	6.0	13	0/12	8.9	3.0	7.0	1/6	3.9	3.8	1	8	0/12	3
	水月湖北部	5	B	7.2	9.1	3/12	1.4	14	4/12	7.5	3.1	4.0	0/6	3.5	3.7	< 1	3	0/12	2
	水月湖南部	6	B	7.3	9.1	3/12	<0.5	14	1/12	8.0	3.1	3.9	0/6	3.6	3.7	< 1	3	0/12	2
	菅湖	7	B	7.2	9.1	2/12	<0.5	12	4/12	7.1	2.8	3.8	0/6	3.5	3.7	< 1	5	0/12	2
	三方湖西部	8	B	7.3	8.5	0/12	7.3	12	0/12	9.3	3.1	8.0	3/6	4.8	5.7	4	14	0/12	7
	三方湖東部	9	B	7.6	8.1	0/12	7.2	13	0/12	9.4	3.2	8.3	3/6	5.1	6.3	4	16	1/12	9
	はす川	10	-	6.9	7.7	-/6	7.8	11	-/6	9.3	1.4	6.4	-/6	3.4	4.5	< 1	32	-/6	7

湖沼名	測定地点名	地点 No	類型	全窒素				全燐			
				最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均
三方五湖	日向湖北部	1	-	0.15	0.32	-/6	0.21	0.011	0.050	-/6	0.027
	日向湖南部	2	-	0.12	0.37	-/6	0.18	0.010	0.050	-/6	0.026
	久々子湖北部	3		0.33	1.4	2/6	0.65	0.017	0.15	2/6	0.050
	久々子湖南部	4		0.29	1.3	2/6	0.63	0.015	0.098	2/6	0.040
	水月湖北部	5		0.30	1.1	2/6	0.55	0.013	0.062	1/6	0.026
	水月湖南部	6		0.32	1.1	2/6	0.57	0.016	0.078	1/6	0.030
	菅湖	7		0.25	1.0	2/6	0.51	0.012	0.063	1/6	0.027
	三方湖西部	8		0.38	0.96	4/6	0.70	0.023	0.043	0/6	0.033
	三方湖東部	9		0.41	0.88	5/6	0.72	0.023	0.062	1/6	0.038
	はす川	10	-	0.78	1.3	-/6	1.0	0.023	0.15	-/6	0.065

（備考） m：環境基準値を超える検体数 n：総検体数

（資料：環境政策課）