表３－22－１　水生生物調査結果（平成14年度）

調査団体番号	調査河川 河川番号	調査河川 河川名	調査河川 河川区分	調査地点 地点番号	調査地点 地点名	調査年月日	時刻	天候	水温(℃)	川幅(m)	生物採取場所	採取場所水深(cm)	流速	川底の状態	環境基準の類型	指標生物の出現状況 I 1 アミカ	I 2 ウズムシ	I 3 カワゲラ	I 4 サワガニ	I 5 ナガレトビケラ	I 6 ヒラタカゲロウ	I 7 ブユ	I 8 ヘビトンボ	I 9 ヤマトビケラ	II 10 イシマキガイ	II 11 オオシマトビケラ	II 12 カワニナ	II 13 ゲンジボタル	II 14 コオニヤンマ	II 15 コガタシマトビケラ	II 16 スジエビ	II 17 ヒラタドロムシ	II 18 ヤマトシジミ	III 19 イソコツブムシ	III 20 タイコウチ	III 21 タニシ	III 22 ニホンドロソコエビ	III 23 ヒル	III 24 ミズカマキリ	III 25 ミズムシ	IV 30 アメリカザリガニ	IV 28 エラミミズ	IV 29 サカマキガイ	IV 26 セスジユスリカ	IV 27 チョウバエ	水質階級の判定	BOD値(mg/l) 75%値	BOD値(mg/l) 平均値	昨年度の水質階級の判定	昨年度の調査地点番号
1	51	一乗谷川	1	51-1	一乗滝付近	H14.7.26	9	F	13	5	1	17	F	1	-		○	○	○	●	●																									1	-	-	1	51-1
1	51	一乗谷川	1	51-2	鹿俣川合流付近（本流）	H14.7.26	9	F	21	3	1	25	M	2	-				●		●		○				●		○																1	-	-	1	51-2
1	51	一乗谷川	1	51-2	鹿俣川合流付近（支流）	H14.7.26	9	F	24	2	1	15	S	-	-					●	○						●		○								○								1,2	-	-	1	51-2
1	51	一乗谷川	1	51-3	唐門前付近	H14.7.26	9	F	22	5	3	35	M	-	-		○			●	●		○				○		○																1	-	-	1	51-3
1	51	一乗谷川	1	51-4	足羽川合流付近	H14.7.26	9	F	23	6	1	20	M	3	-			●			●						●		○																1	-	-	1	51-4
2	15	狐川	1	15-1	別所附近	H14.6.27	10	C	26	5	1	50	S	6	D												○		○							●		●			○					3	5.0	4.7	3	15-1
3	60	三本木川	2	60-1	三本木川上流	H14.7.26	13	F	28	8	-	15	F	2	-		●				●		○																						1	-	-	-	-
3	60	三本木川	2	60-1	三本木川上流	H14.8.6	13	F	29	8	-	15	S	2	-		○	○			●	○	●																						1	-	-	-	-
3	60	三本木川	2	60-2	三本木川河口	H14.7.26	14	F	28	10	-	10	S	2	-								○							●				●		○							○		3	-	-	-	-
3	60	三本木川	2	60-2	三本木川河口	H14.8.6	14	F	30	10	-	10	S	2	-								●																				●		1,4	-	-	-	-
3	61	一光川	2	61-1	一光川中流	H14.7.26	15	F	24	9	1	15	F	2	-		○	○		○	●		○	●																					1	-	-	-	-
3	61	一光川	2	61-1	一光川中流	H14.8.6	15	F	24	9	1	15	F	2	-		○	○			●		○	●																					1	-	-	-	-
3	61	一光川	2	61-2	一光川河口	H14.7.26	15	F	28	10	1	20	F	2	-						●		●																						1	-	-	-	-
3	61	一光川	2	61-2	一光川河口	H14.8.6	14	F	29	10	1	20	S	2	-																											●			4	-	-	-	-
4	57	田ノ谷川	4	57-1	独鈷水公園①	H14.10.17	10	F	16	3	1～3	3	M	2	-			○	●				●						○																1	-	-	-	-
4	57	田ノ谷川	4	57-2	独鈷水公園②	H14.10.17	10	F	16	1	1～3	11	M	2	-			●	●	○			○																						1	-	-	-	-
5	1	九頭竜川	1	1-1	中藤新保	H14.10.30	15	C	11	-	3	-	F	1	A															●																2	1.0	0.8	-	-
6	3	足羽川	1	3-1	木田橋	H14.7.22	10	C	18	20	1	20	M	3	B			○		○				○			●					●													2	1.0	0.9	-	-
6	3	足羽川	1	3-2	稲津橋	H14.7.22	11	F	15	5	1	30	F	2	A	○		○		●	●		○	○			○				○	●					○								1	0.5	0.6	-	-
6	100	用水路	-	100-1	大町用水	H14.7.22	14	F	18	2	1	50	F	-	-																				●		○			●					3	-	-	-	-
7	2	日野川	1	2-1	日之出橋付近	H14.7.5	14	C	-	10	3	20	M	2	A			○		●	●																								1	1.0	0.7	-	-
7	2	日野川	1	2-2	日之出橋上流	H14.7.5	14	C	-	7	1	5	S	3	A			○		○	●		●																						1	1.0	0.7	-	-
7	2	日野川	1	2-2	日之出橋上流	H14.7.5	15	C	-	5	2	20	M	3	A			○		●	●		○																						1	1.0	0.7	-	-
8	19	北川	1	19-1	高塚橋	H14.8.9	11	F	-	10	2	35	M	2	A				●	●				●																						1	0.7	0.6	-	-
8	19	北川	1	19-2	天徳寺橋	H14.8.9	14	C	-	10	3	14	M	2	A			○		●				●																						1	0.6	0.6	-	-
8	19	北川	1	19-3	天満橋	H14.8.9	14	C	-	7	2	15	F	2	A			●		●	○			●																						1	0.9	0.7	-	-
9	62	岩屋川	1	62-1	伊知地大橋	H14.7.29	16	F	25	13	-	46	S	1	-						●		○				●																			1	-	-	-	-
9	63	畝見川	1	63-1	東野バス停	H14.9.5	11	C	23	3	-	20	F	2	-		○	○	●		○		○	○			○							○	○		●		○						1	-	-	-	-
10	1	九頭竜川	1	1-2	勝山橋	H14.7.4	15	F	23	15	2	15	M	2	A		○	○		●	●	○		○																						1	1.0	0.8	-	-
10	1	九頭竜川	1	1-3	勝山橋上流（大阪特殊合金前）	H14.10.3	17	F	20	15	3	15	F	2	A		●			○	●	○																							1	1.0	0.8	-	-
10	1	九頭竜川	1	1-4	勝山橋鹿谷側	H14.10.4	17	F	20	15	3	15	F	1	A						●	●																							1	1.0	0.8	-	-
10	69	浄土寺川	1	69-1	栄大橋	H14.7.8	16	F	19	8	2	30	M	2	-						○						●					●					○								2	-	-	-	-
10	70	滝波川	1	70-1	滝波新橋	H14.7.25	15	C	23	15	3	30	F	1	-						●	●		○																					1	-	-	-	-
11	64	女神川	1	64-1	巡見橋	H14.9.20	11	F	18	7	1	25	F	2	-		○	●			●			○					●		○														1	-	-	-	-
11	64	女神川	1	64-2	巡見橋上流	H14.9.20	11	F	17	11	1	15	M	2	-			○	○		●		●				○		○	●															1	-	-	-	-
11	64	女神川	1	64-3	巡見橋下流	H14.9.20	11	F	18	17	1	30	F	2	-			●			○		●				○		●							○									1	-	-	-	-
12	53	河和田川	1	53-1	片山橋上流	H14.10.10	15	F	12	3	1	10	M	2	-		●	○		○	●	○					○																		1	-	-	2	53-1
13	52	計石川	1	52-1	美山町大宮	H14.9.4	14	F	28	2	1	30	S	2	-						●						●		○			○			○										2	-	-	2	52-1
13	52	計石川	1	52-1	美山町大宮	H14.9.26	14	F	20	2	1	30	M	2	-						●						●		○			○													2	-	-	2	52-1
14	66	横住川	4	66-1	今立町横住	H14.8.10	16	F	30	3	1	9	F	1	-			○	●		○		○	●			●		○	●															1	-	-	-	-
14	66	横住川	4	66-2	今立町横住	H14.8.10	16	F	30	3	1	40	S	3,5	-				●								●		●						●		○								2	-	-	-	-
14	66	横住川	4	66-3	今立町横住	H14.8.10	16	F	30	3	1	13	F	1,3	-			○	●		○		○	●			●		○	●			○												1	-	-	-	-
15	65	甲楽城川	4	65-1	甲楽城川上流	H14.9.20	11	F	14	1	1	10	F	2	-	○		○	●	○		○	○																						1	-	-	-	-
15	65	甲楽城川	4	65-2	甲楽城川中流	H14.9.20	12	F	15	2	1	20	M	3	-			○	●	○		○		○					○																1	-	-	-	-
15	65	甲楽城川	4	65-3	甲楽城川下流	H14.9.20	12	F	18	3	1	30	S	5	-										●	○	○	○																		2	-	-	-	-
16	54	大味川	2	54-1	中央橋付近	H14.6.6	14	F	17	10	3	10	S	6	-		○	●	●	○	●		○								○														1	-	-	-	-
16	54	大味川	2	54-1	中央橋付近	H14.7.9	14	F	18	10	3	10	S	5	-		○	●	●		●	○	○	○			○		○		○														1	-	-	-	-
16	54	大味川	2	54-1	中央橋付近	H14.9.8	14	F	18	10	3	10	M	5	-		○	●	●		●	○	○	○			○		○		○	○									○				1	-	-	-	-
17	19	北川	1	19-4	綿屋橋上流50m	H14.8.2	10	F	20	10	3	38	F	1	A			●			●		○							○															1	0.9	0.7	-	-
17	19	北川	1	19-5	天満橋上流100m	H14.8.2	11	F	21	8	2	22	M	2	A		○	●	○		●	○																							1	0.9	0.7	-	-
17	19	北川	1	19-6	神谷橋上流50m	H14.8.6	11	F	22	8	3	32	S	2	A			●		●										○															1	0.9	0.7	-	-
17	67	河内川	1	67-1	中条橋上流	H14.8.6	11	F	22	3	1	20	M	1	A						●			●		○			○																1	0.9	0.7	-	-
17	68	天増川	1	68-1	天増川橋上流	H14.8.2	9	F	21	7	1	15	F	1	A			●			●									○															1	0.9	0.7	-	-

（資料：環境政策課）

河川区分	１：１級河川	２：２級河川	３：準用河川	４：普通河川
天候	F：晴れ	C：曇り	R：雨	
生物を採集した場所	１：川の中心	２：上流からみて右岸	３：上流からみて左岸	
流速	F：非常に速い（60cm／秒以上	M：速い（30～60cm／秒くらい）	S：遅い（30cm／秒以下）	
川底の状態	１：頭大の石が多い ４：砂と泥	２：こぶし大の石が多い ５：泥	３：小石と砂 ６：コンクリート	
指標生物の出現状況	○：出現生物	●：優占出現生物		