

表 4 - 3 汚染井戸周辺地区調査の結果（平成14年度）

調 査 実 施 地 区	勝山市立川地区	美浜町坂尻地区
調 査 地 点 数	16地点	10地点
汚 染 物 質 名	1,1,1-トリクロロエタン	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素
検 出 地 点 数	13地点	7地点
環 境 基 準 超 過 地 点 数	0地点	0地点
最 高 濃 度 (mg / L)	0.0033	4.2
環 境 基 準 値 (mg / L)	1	10
検 出 限 界 値 (mg / L)	0.0005	0.02

（資料：環境政策課）