


表3-14 三方五湖水域の水質測定地点と測定結果(平成16年度)



湖沼名	測定地点名	地 点 類 型	P H				D O				C O D						S S			
			最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均	
三 方 五 湖	日向湖北部	1 A	8.1	8.2	0/6	6.9	9.2	2/6	8.1	1.6	2.7	0/6	2.2	2.6	< 1	< 1	0/6	1		
	日向湖南部	2 A	8.1	8.2	0/6	6.6	10	2/6	8.1	2.0	2.8	0/6	2.4	2.8	< 1	1	0/6	1		
	久々子湖北部	3 B	8.0	8.7	1/6	7.2	12	0/6	9.8	3.2	5.1	2/6	4.3	5.1	1	4	0/6	3		
	久々子湖南部	4 B	8.0	8.7	2/12	6.9	12	0/12	9.5	3.1	5.1	1/12	4.3	4.8	1	5	0/12	4		
	水月湖北部	5 B	8.1	9.0	2/6	7.4	12	0/6	9.8	3.4	6.1	3/6	5.0	5.9	1	6	0/6	3		
	水月湖南部	6 B	7.2	9.1	3/12	1.9	13	3/12	8.4	3.5	6.9	2/12	4.4	4.5	< 1	7	0/12	3		
	菅湖	7 B	7.8	8.9	2/6	6.9	12	0/6	10	3.7	4.9	0/6	4.4	4.9	< 1	7	0/6	3		
	三方湖西部	8 B	7.9	8.5	0/6	7.3	11	0/6	10	2.4	7.7	2/6	4.8	5.7	5	16	1/6	9		
	三方湖東部	9 B	7.5	8.8	2/12	7.7	11	0/12	10	2.5	8.2	6/12	5.1	6.1	6	18	2/12	12		
	はす川	10 -	7.3	7.5	-/6	7.7	11	-/6	9.5	1.5	4.8	-/6	2.7	3.8	1	14	-/6	6		

湖沼名	測定地点名	地 点 類 型	全窒素				全磷			
			最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均
三 方 五 湖	日向湖北部	1 -	0.14	0.20	-/6	0.16	0.007	0.038	-/6	0.023
	日向湖南部	2 -	0.14	0.20	-/6	0.17	0.007	0.043	-/6	0.022
	久々子湖北部	3	0.37	0.77	3/6	0.59	0.015	0.051	1/6	0.034
	久々子湖南部	4	0.38	0.94	3/6	0.62	0.016	0.048	0/6	0.035
	水月湖北部	5	0.33	0.95	3/6	0.64	0.020	0.066	2/6	0.037
	水月湖南部	6	0.36	1.1	4/6	0.71	0.017	0.071	2/6	0.041
	菅湖	7	0.30	0.87	3/6	0.55	0.018	0.045	0/6	0.029
	三方湖西部	8	0.43	1.1	4/6	0.76	0.033	0.083	2/6	0.050
	三方湖東部	9	0.57	1.1	5/6	0.79	0.022	0.083	4/6	0.060
	はす川	10 -	0.97	1.2	-/6	1.10	0.023	0.089	-/6	0.055

(備考) m : 環境基準値を超える検体数 n : 総検体数

(資料:環境政策課)