


表3-8 九頭竜川水域（本川）の水質測定地点と測定結果（平成16年度）



河川名		測定地点名	地点 №	類型	p H			D O				B O D					S S			
					最小	最大	m/n	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均
九頭竜川	上流	九頭竜ダム	1	AA	7.2	8.2	0/10	8.1	11	2/10	9.3	<0.5	1.4	0/10	0.7	0.8	< 1	4	0/10	2
	中流	荒鹿橋	2	A	7.6	8.4	0/6	8.8	12	0/6	10	<0.5	2.0	0/6	1.1	1.2	1	10	0/6	4
	"	中角橋	3	A	7.3	7.8	0/12	8.5	13	0/12	11	0.5	0.8	0/12	0.6	0.7	1	15	0/12	6
	"	高屋橋	4	A	7.2	7.7	0/12	8.4	13	0/12	11	0.6	2.0	0/12	0.9	0.9	2	14	0/12	6
	下流	布施田橋	5	B	7.2	7.6	0/12	7.7	12	0/12	9.9	0.7	1.5	0/12	1.0	1.0	2	14	0/12	7
	"	九頭竜川河口	6	B	7.1	8.4	0/12	8.3	12	0/12	10	0.6	2.2	0/12	1.0	1.1	2	13	0/12	7
日野川	上流	豊橋	7	A	7.0	7.4	0/6	9.2	13	0/6	11	<0.5	1.4	0/6	0.9	1.3	< 1	4	0/6	2
	"	八乙女橋	8	A	7.6	7.9	0/4	9.2	11	0/4	10	<0.5	1.3	0/4	0.8	1.0	< 1	5	0/4	2
	下流	清水山橋	9	B	7.3	7.6	0/12	7.1	11	0/12	9.1	0.5	2.7	0/12	1.4	1.8	2	46	1/12	8
	"	明治橋	10	B	7.1	8.1	0/12	7.5	12	1/12	9.8	1.0	3.8	0/12	1.4	1.4	3	19	0/12	11
	"	日光橋	11	B	7.1	8.4	0/12	6.7	12	1/12	9.8	1.1	3.9	0/12	1.7	1.9	2	15	0/12	9
	"	糺橋	12	B	7.2	7.6	0/12	6.7	12	0/12	9.5	<0.5	2.3	0/12	1.0	1.1	< 1	14	0/12	3
足羽川	上流	天神橋	13	A	7.3	7.9	0/12	8.0	12	1/12	9.9	<0.5	2.1	0/12	0.9	1.0	1	140	2/12	24
	下流	水越橋	14	B	7.4	7.8	0/12	7.3	11	0/12	9.3	0.6	1.9	0/12	1.2	1.5	4	140	2/12	22
竹田川	上流	清間橋	15	A	6.9	7.4	0/12	5.6	12	0/12	9.2	<0.5	1.9	1/12	1.2	1.4	1	12	0/12	6
	下流	栄橋	16	B	6.7	7.3	0/12	3.4	11	1/12	8.3	0.6	3.2	0/12	1.6	1.8	4	29	1/12	10
	"	市姫橋	17	B	7.0	7.4	0/6	7.7	11	1/6	9.6	0.5	6.0	0/6	2.2	2.5	3	15	0/6	7

（備考） m：環境基準値を超える検体数 n：総検体数

（資料：環境政策課）