


表3-10 九頭竜川水域（本川）の水質測定地点と測定結果（平成21年度）



河川名			測定地点名	地点 No.	類型	p H			D O				BOD					S S			
						最小	最大	m/n	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均
九頭竜川	上流	九頭竜ダム	1	AA	7.1	9.1	3/10	8.4	11	0/10	9.4	< 0.5	3.6	2/10	1.0	0.9	< 1	9	0/10	3	
	中流	荒鹿橋	2	A	7.4	7.8	0/6	8.6	12	0/6	10	< 0.5	1.0	0/6	0.8	0.9	1	8	0/6	3	
	〃	中角橋	3	A	7.4	7.7	0/12	7.8	12	0/12	9.9	< 0.5	1.2	0/12	0.7	0.7	1	7	0/12	3	
	〃	高屋橋	4	A	7.5	8.0	0/4	8.9	12	0/4	10	0.6	0.9	0/4	0.8	0.8	1	4	0/4	2	
	下流	布施田橋	5	B	7.3	7.5	0/12	7.0	12	0/12	9.0	< 0.5	1.5	0/12	0.8	0.8	3	16	0/12	6	
	〃	九頭竜川河口	6	B	7.3	7.6	0/4	7.2	11	0/4	9.0	0.7	1.2	0/4	0.9	0.8	4	7	0/4	5	
日野川	上流	豊橋	7	A	7.1	7.5	0/6	8.7	13	0/6	11	< 0.5	0.9	0/6	0.7	0.8	2	11	0/6	5	
	下流	清水山橋	8	B	7.2	7.6	0/12	6.7	12	0/12	8.9	0.7	1.8	0/12	1.2	1.4	1	18	0/12	7	
	〃	明治橋	9	B	7.2	7.7	0/12	6.7	12	0/12	9.1	< 0.5	1.7	0/12	1.0	1.1	3	30	1/12	9	
	〃	日光橋	10	B	7.1	7.5	0/4	7.5	11	0/4	8.9	0.7	1.7	0/4	1.1	1.1	4	13	0/4	7	
足羽川	上流	天神橋	11	A	7.6	8.5	0/12	8.3	13	0/12	10	< 0.5	1.0	0/12	0.7	0.8	< 1	7	0/12	3	
	下流	水越橋	12	B	7.4	7.8	0/12	6.4	12	0/12	9.1	0.5	1.3	0/12	0.8	0.9	2	21	0/12	9	
竹田川	上流	清間橋	13	A	6.9	7.5	0/12	6.5	11	3/12	8.9	< 0.5	8.4	3/12	2.2	1.6	2	21	0/12	9	
	下流	栄橋	14	B	7.0	7.3	0/12	6.6	10	0/12	8.4	< 0.5	2.9	0/12	0.9	1.0	4	14	0/12	8	

（備考） m：環境基準値を超える検体数 n：総検体数

（資料：環境政策課）