


表3-11 九頭竜川水域（支派川）の水質測定地点と測定結果（平成21年度）



河川名	測定地点名	地點 No.	類型	p H			D O			BOD					SS				
				最小	最大	m/n	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均
兵庫川	新野中橋	1	B	7.2	7.5	0/6	6.8	11	0/6	8.8	0.6	1.2	0/6	0.9	1.0	4	13	0/6	8
荒川上流	東今泉橋	2	A	7.3	7.9	0/12	8.6	12	0/12	10	0.7	1.7	0/12	1.1	1.3	< 1	18	0/12	5
荒川下流	水門	3	B	7.3	7.7	0/12	7.4	12	0/12	9.1	0.6	1.4	0/12	1.0	1.2	1	22	0/12	6
天王川	末端	4	A	7.2	7.5	0/12	7.1	12	2/12	9.3	0.5	1.8	0/12	0.9	1.1	< 1	12	0/12	6
吉野瀬川上流	芝原井橋	5	A	7.0	7.7	0/6	9.7	13	0/6	11	< 0.5	0.7	0/6	0.6	0.7	1	14	0/6	5
吉野瀬川下流	高見橋	6	C	7.2	7.7	0/6	5.5	12	0/6	9.5	0.8	12	1/6	3.3	2.4	2	13	0/6	6
浅水川上流	曲木橋	7	B	7.0	7.5	0/6	8.1	14	0/6	10	0.8	3.2	1/6	2.1	2.2	1	23	0/6	7
浅水川下流	天神橋	8	C	7.1	7.6	0/6	6.8	13	0/6	9.6	2.2	2.8	0/6	2.5	2.6	7	47	0/6	24
真名川	土布子橋	9	A	7.3	7.4	0/6	8.2	11	0/6	10	< 0.5	0.9	0/6	0.6	0.7	< 1	4	0/6	2
磯部川	安沢橋	10	D	7.3	7.6	0/6	4.2	9.7	0/6	7.7	2.6	6.9	0/6	3.9	4.4	6	13	0/6	10
底喰川上流	護国橋	11	B	7.0	7.8	0/12	7.7	10	0/12	9.1	0.8	6.2	2/12	2.3	2.7	1	15	0/12	6
底喰川下流	西野橋	12	D	7.1	7.6	0/12	7.8	11	0/12	9.0	0.8	3.8	0/12	1.5	1.5	1	11	0/12	6
狐川	狐橋	13	D	7.3	7.7	0/12	4.1	10	0/12	7.0	1.9	5.0	0/12	3.0	3.2	7	54	0/12	17
鞍谷川中流	小富士橋	14	D	7.1	8.5	0/6	4.4	12	0/6	9.1	3.9	9.1	1/6	5.2	5.4	2	16	0/6	6
鞍谷川下流	浮橋	15	C	7.4	7.7	0/6	7.3	13	0/6	9.0	1.1	2.6	0/6	1.9	2.2	13	67	0/6	29
清瀧川	新在家橋	16	A	7.2	7.5	0/6	7.7	12	0/6	10	< 0.5	0.9	0/6	0.7	0.8	< 1	6	0/6	2
赤根川	東大木橋	17	A	7.1	7.3	0/6	8.4	11	0/6	10	< 0.5	1.0	0/6	0.6	0.7	< 1	4	0/6	2
穴田川	樺木橋	18	B	6.9	7.5	0/6	8.0	12	0/6	9.7	0.7	2.8	0/6	1.7	2.4	2	28	1/6	10
田島川	長屋橋	19	-	7.4	7.8	-/4	9.1	12	-/4	11	< 0.5	0.9	-/4	0.6	< 0.5	< 1	9	-/4	6
八ヶ川	高江橋	20	-	6.9	7.9	-/12	2.9	10	-/12	7.1	1.2	6.7	-/12	3.0	4.1	8	25	-/12	16
五領川	熊堂橋	21	-	7.7	7.8	-/4	9.0	11	-/4	10	< 0.5	0.8	-/4	0.6	< 0.5	< 1	6	-/4	3
馬渡川	末端	22	-	7.4	7.7	-/12	6.0	8.9	-/12	7.4	5.1	52	-/12	17	20	14	34	-/12	21
馬渡川	馬渡北橋	23	-	7.2	8.1	-/12	8.0	10	-/12	9.3	0.9	3.2	-/12	1.4	1.4	2	49	-/12	13
江端川	江守橋	24	-	7.2	7.6	-/12	5.9	11	-/12	8.2	1.0	2.0	-/12	1.4	1.4	4	35	-/12	12
大納川	末端	25	-	7.5	7.7	-/4	9.3	11	-/4	10	< 0.5	< 0.5	-/4	< 0.5	< 0.5	< 1	< 1	-/4	< 1
黒津川	水門	26	-	7.0	7.4	-/6	6.0	7.5	-/6	6.7	1.7	7.6	-/6	3.8	4.2	8	47	-/6	21
朝六川	大島新橋	27	-	7.1	7.6	-/12	6.4	11	-/12	8.0	1.5	3.3	-/12	2.3	2.6	5	34	-/12	12
七瀬川	御鷹橋	28	-	7.3	7.7	-/12	6.7	12	-/12	9.8	0.6	2.5	-/12	1.1	1.4	2	19	-/12	7
未更毛川	やすだ橋	29	-	7.2	7.5	-/12	6.2	11	-/12	8.7	0.7	1.6	-/12	1.1	1.2	4	15	-/12	9
芳野川	古市ふれあい橋	30	-	7.5	8.7	-/12	8.2	10	-/12	9.3	0.9	3.8	-/12	1.8	2.1	2	55	-/12	18
志津川	水門	31	-	7.1	7.6	-/12	6.4	12	-/12	9.1	0.6	1.4	-/12	0.9	0.9	1	18	-/12	8

(資料：環境政策課)

(備考) m : 環境基準値を超える検体数 n : 総検体数