


表 3-12 笙の川・井の口川水域の水質測定地点と測定結果（平成21年度）



| 河川名  |      | 測定地点名 | 地点<br>No. | 類型 | p   |     |      | H   |     |      |     | D     |     |      |     | O    |     |    |      |    | BOD  |    |    |     |    | SS |  |  |  |  |
|------|------|-------|-----------|----|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-------|-----|------|-----|------|-----|----|------|----|------|----|----|-----|----|----|--|--|--|--|
|      |      |       |           |    | 最小  | 最大  | m/n  | 最小  | 最大  | m/n  | 平均  | 最小    | 最大  | m/n  | 平均  | 75%値 | 最小  | 最大 | m/n  | 平均 | 75%値 | 最小 | 最大 | m/n | 平均 |    |  |  |  |  |
| 笙の川  | 笙の川  | 三島橋   | 1         | A  | 7.2 | 7.7 | 0/12 | 8.5 | 12  | 0/12 | 10  | < 0.5 | 1.9 | 0/12 | 1.1 | 1.3  | 1   | 16 | 0/12 | 4  |      |    |    |     |    |    |  |  |  |  |
|      | 木の芽川 | 木の芽橋  | 2         | A  | 7.2 | 8.5 | 0/12 | 8.8 | 13  | 0/12 | 11  | < 0.5 | 1.0 | 0/12 | 0.7 | 0.9  | 1   | 19 | 0/12 | 4  |      |    |    |     |    |    |  |  |  |  |
|      | 深川   | 木の芽橋  | 3         | B  | 7.2 | 7.4 | 0/12 | 7.6 | 11  | 0/12 | 9.3 | 1.0   | 5.1 | 0/12 | 1.7 | 1.5  | 2   | 9  | 0/12 | 5  |      |    |    |     |    |    |  |  |  |  |
|      | 二夜の川 | 末端    | 4         | C  | 7.0 | 7.2 | 0/12 | 6.9 | 8.5 | 0/12 | 7.7 | 0.6   | 3.2 | 0/12 | 1.5 | 1.7  | < 1 | 8  | 0/12 | 2  |      |    |    |     |    |    |  |  |  |  |
| 井の口川 | 上流   | 豊橋    | 5         | A  | 7.0 | 7.6 | 1/12 | 7.3 | 12  | 1/12 | 9.6 | 0.8   | 1.8 | 0/12 | 1.2 | 1.3  | < 1 | 5  | 0/12 | 2  |      |    |    |     |    |    |  |  |  |  |
|      | 下流   | 穴地藏橋  | 6         | C  | 7.2 | 8.0 | 0/12 | 5.2 | 11  | 0/12 | 7.5 | < 0.5 | 1.1 | 0/12 | 0.7 | 0.8  | < 1 | 19 | 0/12 | 4  |      |    |    |     |    |    |  |  |  |  |

(資料：環境政策課)

(備考) m：環境基準値を超える検体数 n：総検体数