


表3-16 三方五湖水域の水質測定地点と測定結果（平成21年度）



湖沼名	測定地点名	地点No.	類型	p		H		D				COD					SS			
				最小	最大	m/n	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均	
三方五湖	日向湖北部	1	A	8.0	8.2	0/6	6.4	10	1/6	8.0	1.0	3.5	1/6	2.2	2.6	< 1	1	0/6	1	
	日向湖南部	2	A	8.1	8.2	0/6	6.5	10	2/6	8.1	1.2	3.4	2/6	2.4	3.4	< 1	1	0/6	1	
	久々子湖北部	3	B	8.1	9.0	3/6	8.3	14	0/6	9.8	1.6	5.7	2/6	4.2	5.5	< 1	6	0/6	3	
	久々子湖南部	4	B	8.0	8.9	1/12	6.5	13	0/12	8.6	2.5	5.4	3/12	4.3	4.7	< 1	5	0/12	3	
	水月湖北部	5	B	8.1	9.2	3/6	8.2	14	0/6	11	3.3	4.5	0/6	3.9	4.0	< 1	6	0/6	3	
	水月湖南部	6	B	7.1	9.2	3/12	1.2	14	2/12	7.8	3.1	4.6	0/12	4.0	4.3	< 1	5	0/12	3	
	菅湖	7	B	7.8	9.0	2/6	7.9	14	0/6	10	3.9	4.6	0/6	4.2	4.5	< 1	4	0/6	2	
	三方湖西部	8	B	7.7	8.8	2/6	8.4	13	0/6	10	3.8	6.5	4/6	5.3	5.9	2	12	0/6	5	
	三方湖東部	9	B	7.3	8.8	5/12	6.8	13	0/12	11	3.2	8.4	5/12	5.3	5.9	3	12	0/12	7	
	はず川(上口橋)	10	-	7.4	7.7	-/6	8.8	11	-/6	10	1.2	4.5	-/6	2.3	3.2	< 1	4	-/6	2	

湖沼名	測定地点名	地点No.	類型	全窒素				全磷			
				最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均
三方五湖	日向湖北部	1	-	0.09	0.35	-/6	0.18	0.005	0.028	-/6	0.016
	日向湖南部	2	-	0.10	0.24	-/6	0.15	0.005	0.027	-/6	0.016
	久々子湖北部	3	IV	0.31	1.0	2/6	0.55	0.031	0.078	2/6	0.049
	久々子湖南部	4	IV	0.31	0.97	2/6	0.54	0.033	0.072	2/6	0.048
	水月湖北部	5	IV	0.29	1.1	2/6	0.59	0.033	0.089	2/6	0.050
	水月湖南部	6	IV	0.30	0.88	2/6	0.56	0.033	0.056	1/6	0.043
	菅湖	7	IV	0.27	1.0	4/6	0.69	0.026	0.082	2/6	0.050
	三方湖西部	8	IV	0.39	0.92	2/6	0.60	0.043	0.066	3/6	0.054
	三方湖東部	9	IV	0.46	0.98	5/6	0.78	0.043	0.10	5/6	0.067
	はず川(上口橋)	10	-	0.75	1.0	-/6	0.90	0.024	0.077	-/6	0.042

(資料：環境政策課)

(備考) m：環境基準値を超える検体数 n：総検体数