

表 3-24-1 水生生物調査結果（平成21年度）

調査 団体 番号	調査河川		調査地点		調査 年月 日	時 刻	天 候	水 温 (℃)	川 幅 (m)	生 物 採 取 場 所	採取 場所 水深 (cm)	流 速	川 底 の 状 態	水 の に ご り	水 の に お い	指 標 生 物 の 出 現 状 況																														水 質 階 級 の 判 定	昨 年 度 の 水 質 階 級 の 判 定						
	Ⅰ															Ⅱ										Ⅲ										Ⅳ																	
	1	2	3	4												5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30												
	河川 区分	地点 番号	地名													ア ミ カ	ウ ズ ム シ	カ ワ ゲ ラ	サ ワ ガ ニ	ナ ガ レ ト ビ ゲ ラ	ヒ ラ タ カ ゲ ロ ウ	ブ ユ	ヘ ビ ト ン ボ	ヤ マ ト ビ ケ ラ	イ シ マ キ ガ イ	オ シ マ ト ビ ケ ラ	カ ワ ニ ナ	ゲン ジ ボ タル	コ オ ニ ヤ ン マ	コ ガ タ シ マ ト ビ ケ ラ	ス ジ エ ビ	ヒ ラ タ ド ロ ム シ	ヤ マ ト シ ジ ミ	イ ソ コ ツ ブ ム シ	タイ コ ウ チ	タ ニ シ	ニ ホ ン ド ロ ソ コ エ ビ	ヒ ル	ミ ズ カ マ キ リ	ミ ズ ム シ	ア メ リ カ ザ リ ガ ニ	エ ラ ミ ミ ズ	サ カ マ キ ガ イ	セ ス ジ ユ ス リ カ	チ ョ ウ バ エ								
1	一乗谷川	1	1-1	一乗谷川	H21.7.31	15時	曇り	22	7.6	左岸	5	速い	1	1	1			○					●						○																				I	—			
1	一乗谷川	1	1-2	城戸ノ内町内	H21.7.31	15時	曇り	22	8.3	右岸	10	普通	3	1	1					●							○			●									○												II	—	
1	一乗谷川	1	1-3	道福橋付近	H21.7.31	14時	曇り	22	10	左岸	20	速い	3	1	1			○	●		○	○			●				○																							I	—
1	一乗谷川	1	1-4	庄角橋付近	H21.7.31	14時	曇り	22	5.8	右岸	20	普通	3	1	1			○	●		●	○		○	○				○		○																				I	—	
1	一乗谷川	1	1-5	朝倉大橋付近	H21.7.31	13時	曇り	22	5.3	中心	15	速い	3	1	1			○	○		●	○	○						●																							I	—
1	一乗谷川	1	1-6	諏訪館橋付近	H21.7.31	13時	曇り	22	5.7	右岸	20	普通	3	1	1			○	○		○	○		○																											I	—	
1	一乗谷川	1	1-7	東新町橋付近	H21.7.31	14時	曇り	18	12	中心	10	速い	1/3	1	1			○	○			○		○					●																						I	—	
1	一乗谷川	1	1-8	浄教寺町内	H21.7.31	14時	曇り	18	7.7	中心	20	普通	1/3	1	1				○		●		●																												I	—	
1	一乗谷川	1	1-9	小次郎の里付近	H21.7.31	15時	曇り	17	6.4	中心	30	普通	1	1	1			○	●		○	●		○	○																										I	—	
2	平尾川	1	2-1	福井市平尾町	H21.7.28	15時	曇り	18	3.2	中心	15	普通	2/3/4	2	1			○			○			●						○							●	●	○				○							III	I		
2	志津川	1	2-2	清水郵便局裏	H21.5.19	15時	晴れ	18	8	右岸	25	普通	2	2	1			○	●		○	●		○		○			○						●				○												I	—	
3	磯部川用水路	5	3-1	四郎丸（源流）	H21.7.25	7時	曇り	17	0.5	中心	3	遅い	4/5	1	1					○	●						○																								I	—	
3	磯部川用水路	5	3-2	松浦機械製作所裏	H21.7.25	10時	雨	17	5.5	中心	35	速い	2/4	2	2					○	○							○							●																II	—	
3	磯部川用水路	5	3-3	上安田	H21.7.25	9時	晴れ	18	3.5	中心	40	速い	4/6/7	2	2						●		○				○							●																	I	—	
3	磯部川	1	3-4	南横地	H21.7.25	10時	雨	17	3.5	中心	55	速い	4/6/7	2	2					○	○						○																									IV	—
3	磯部川	1	3-5	八丁	H21.7.25	8時	雨	16	1.1	中心	42	速い	4/6/7	1	2					○	●					○																									I	—	
3	磯部川	1	3-6	寄安	H21.7.25	11時	雨	17	3.6	中心	68	速い	2/4	2	2					○	○						○																									IV	—
4	大味川	2	4	大味川 越廼中学校横	H21.8.6	13時	雨	20	3	中心	30	速い	2	1	1				●		●		○																○													I	I
5	足羽川	1	5-1	朝谷町	H21.9.24	10時	晴れ	18	30	左岸	40	普通	2	1	1			○	●		●	●	○	○	○		○			○					○																	I	—
5	足羽川	1	5-2	足羽川	H21.10.24	10時	晴れ	18	25	右岸	20	遅い	2	1	1			○	●		●	●	○	○	○		○	○		○																						I	—
6	新鞍谷川	4	6-1	さくら橋 周辺	H21.7.24	10時	曇り	20	7	中心	50	普通	2	1	1													●		○					●																	II	—
6	新鞍谷川	4	6-2	さくら橋 周辺	H21.9.9	15時	晴れ	20	7	中心	50	普通	2	1	1																																					II	—
7	織田川	1	7	織田川中流	H21.8.2	10時	晴れ	21	5	左岸	20	普通	3	2	2																																					III	—
8	串小川	3	8	串小川 上流	H21.9.10	14時	晴れ	不明	5	中心	20	普通	3	1	1			○	●										○		○																					I	—

表記号の説明

河川区分	1：1級河川	2：2級河川	3：準用河川	4：普通河川	5：用水路
流速	速い：60cm／秒以上	普通：30～60cm／秒くらい	遅い：30cm／秒以下		
川底の状態	1：頭大の石が多い	2：こぶし大の石が多い	3：小石と砂		
	4：コンクリート	5：砂と泥	6：泥	7：不明	
水のにごり	1：透明またはきれい	2：少し濁っている	3：大変濁っている	4：不明	
水のおい	1：においは感じられない	2：ドブ、石油、薬等不快感のあるにおいが感じられる	3：不明		
指標生物の出現状況	○：出現した生物	●：出現数の多かった生物			
水質階級の判定	I：きれいな水	II：少しきたない水	III：きたない水	IV：大変きたない水	

（出展：「環境省全国水生生物調査結果」 資料作成：環境政策課）