


表 3-10 九頭竜川水域（本川）の水質測定地点と測定結果（平成22年度）



河川名	測定地点名	地点No.	類型	pH			DO				BOD					SS			
				最小	最大	m/n	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均
九頭竜川	上流 九頭竜ダム	1	AA	7.1	9.1	2/10	8.2	11	0/10	9.4	< 0.5	2.0	2/10	0.9	0.9	< 1	5	0/10	2
	中流 荒鹿橋	2	A	7.2	8.2	0/6	8.1	12	0/6	10	< 0.5	0.9	0/6	0.6	0.6	< 1	1	0/6	1
	" 中角橋	3	A	7.5	7.6	0/12	8.4	13	0/12	10	< 0.5	1.1	0/12	0.6	0.8	1	5	0/12	3
	" 高屋橋	4	A	7.5	7.7	0/4	8.7	13	0/4	10	0.5	1.2	0/4	0.9	1.0	1	5	0/4	3
	下流 布施田橋	5	B	7.3	7.7	0/12	7.4	12	0/12	9.7	0.6	1.5	0/12	0.9	1.1	2	10	0/12	4
	" 九頭竜川河口	6	B	7.3	7.6	0/4	8.7	12	0/4	9.9	0.7	1.6	0/4	1.0	0.9	3	9	0/4	5
日野川	上流 豊橋	7	A	7.1	7.6	0/6	8.6	13	0/6	11	< 0.5	0.8	0/6	0.7	0.8	1	6	0/6	3
	下流 清水山橋	8	B	7.2	7.5	0/12	6.1	12	0/12	9.7	0.7	2.5	0/12	1.3	1.6	1	15	0/12	6
	" 明治橋	9	B	7.2	8.2	0/12	7.4	12	0/12	9.7	0.5	2.4	0/12	1.0	1.3	3	16	0/12	7
	" 日光橋	10	B	7.2	7.5	0/4	7.1	12	0/4	9.2	1.2	1.8	0/4	1.5	1.7	4	19	0/4	9
足羽川	上流 天神橋	11	A	7.6	8.8	1/12	8.9	12	0/12	11	< 0.5	0.9	0/12	0.6	0.6	< 1	3	0/12	2
	下流 水越橋	12	B	7.5	7.7	0/12	6.2	12	0/12	9.8	< 0.5	1.0	0/12	0.7	0.9	2	8	0/12	4
竹田川	上流 清間橋	13	A	7.0	7.4	0/12	6.1	12	2/12	9.4	< 0.5	3.4	1/12	1.3	1.8	< 1	13	0/12	5
	下流 栄橋	14	B	6.7	7.2	0/12	6.4	11	0/12	8.8	< 0.5	2.5	0/12	1.1	1.3	< 1	18	0/12	7

(備考) m : 環境基準値を超える検体数 n : 総検体数

(資料 : 環境政策課)