


表 3-10 九頭竜川水域（本川）の水質測定地点と測定結果（平成24年度）



河川名	測定地点名	地点No.	類型	pH			DO				BOD					SS			
				最小	最大	m/n	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均
九頭竜川	上流 九頭竜ダム	1	AA	7.1	9.1	1/10	8.5	11	0/10	9.5	< 0.5	0.9	0/10	0.7	0.8	< 1	4	0/10	2
	中流 荒鹿橋	2	A	6.9	7.9	0/6	8.2	13	0/6	10	< 0.5	0.9	0/6	0.7	0.7	< 1	2	0/6	1
	中流 中角橋	3	A	7.4	7.6	0/12	7.6	12	0/12	10	< 0.5	0.8	0/12	0.6	0.7	1	6	0/12	3
	中流 高屋橋	4	A	7.5	7.6	0/4	7.4	12	1/4	9.8	0.5	0.8	0/4	0.6	0.7	2	6	0/4	4
	下流 布施田橋	5	B	7.2	9.0	1/12	6.5	12	0/12	9.9	0.5	3.1	1/12	1.0	1.0	2	11	0/12	6
	下流 九頭竜川河口	6	B	7.3	9.5	1/4	9.3	14	0/4	11	< 0.5	4.5	1/4	1.6	0.7	2	14	0/4	9
日野川	上流 豊橋	7	A	6.9	7.5	0/6	8.7	13	0/6	11	< 0.5	1.1	0/6	0.9	1.0	2	4	0/6	3
	下流 清水山橋	8	B	7.2	7.4	0/12	6.6	12	0/12	9.4	0.7	2.0	0/12	1.2	1.4	3	11	0/12	6
	下流 明治橋	9	B	7.2	8.9	1/12	6.6	11	0/12	9.2	< 0.5	2.7	0/12	1.2	1.5	3	12	0/12	6
	下流 日光橋	10	B	7.2	8.2	0/4	8.7	11	0/4	9.4	0.6	4.2	1/4	1.8	1.2	4	15	0/4	10
足羽川	上流 天神橋	11	A	7.6	9.1	1/12	9.0	13	0/12	11	< 0.5	0.9	0/12	0.7	0.7	< 1	8	0/12	3
	下流 水越橋	12	B	7.4	7.6	0/12	6.5	13	0/12	9.7	< 0.5	1.2	0/12	0.8	0.9	2	10	0/12	5
竹田川	上流 清間橋	13	A	6.9	7.5	0/12	6.4	12	2/12	9.2	< 0.5	11	3/12	2.2	1.6	< 1	10	0/12	4
	下流 栄橋	14	B	6.9	7.3	0/12	6.6	11	0/12	8.6	< 0.5	3.6	1/12	1.1	1.1	2	17	0/12	6

（備考） m：環境基準値を超える検体数 n：総検体数

（資料：環境政策課）