


表 3-16 三方五湖水域の水質測定地点と測定結果（平成25年度）



湖沼名	測定地点名	地点No.	類型	p		H		D		O		COD				SS			
				最小	最大	m/n	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均
三方五湖	日向湖北部	1	A	7.5	8.2	0/6	7.1	9.2	1/6	8.1	1.7	2.8	0/6	2.2	2.8	< 1	1	0/6	1
	日向湖南部	2	A	7.6	8.2	0/6	6.8	9.1	1/6	7.9	1.6	2.5	0/6	1.9	2.0	< 1	< 1	0/6	< 1
	久々子湖北部	3	B	7.7	8.9	2/6	7.7	14	0/6	10	3.4	5.2	1/6	4.3	4.7	1	3	0/6	2
	久々子湖南部	4	B	7.6	9.0	3/12	7.6	15	0/12	10	3.4	5.9	1/6	4.4	4.6	2	12	0/12	3
	水月湖北部	5	B	7.8	9.4	2/6	7.7	16	0/6	11	3.1	6.7	1/6	4.4	4.8	< 1	6	0/6	3
	水月湖南部	6	B	7.5	9.4	4/12	1.7	15	1/12	9.4	3.3	9.5	2/6	4.9	5.5	1	11	0/12	4
	菅湖	7	B	7.7	9.3	2/6	7.8	15	0/6	11	4.1	11	2/6	5.6	5.4	1	18	1/6	6
	三方湖西部	8	B	7.7	9.0	1/6	9.1	12	0/6	11	2.2	5.2	2/6	4.3	5.1	3	19	1/6	8
	三方湖東部	9	B	7.5	8.7	2/12	8.1	12	0/12	10	2.9	6.0	2/6	4.6	6.0	5	22	1/12	10
	はす川(上口橋)	10	-	-	6.7	7.7	-/6	7.9	11	-/6	9.5	0.7	5.6	-/6	2.3	3.0	< 1	10	-/6

湖沼名	測定地点名	地点No.	類型	全窒素				全燐			
				最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均
三方五湖	日向湖北部	1	-	0.09	0.49	-/6	0.26	0.017	0.061	-/6	0.028
	日向湖南部	2	-	0.09	0.40	-/6	0.22	0.014	0.058	-/6	0.026
	久々子湖北部	3	IV	0.46	0.96	3/6	0.68	0.032	0.086	3/6	0.055
	久々子湖南部	4	IV	0.41	0.94	3/6	0.68	0.034	0.092	5/6	0.064
	水月湖北部	5	IV	0.30	1.1	3/6	0.68	0.036	0.14	4/6	0.078
	水月湖南部	6	IV	0.34	1.6	4/6	0.87	0.036	0.13	5/6	0.086
	菅湖	7	IV	0.34	2.7	3/6	0.95	0.034	0.20	5/6	0.094
	三方湖西部	8	IV	0.52	1.9	4/6	0.89	0.035	0.19	5/6	0.082
	三方湖東部	9	IV	0.48	1.7	5/6	0.91	0.043	0.13	5/6	0.076
	はす川(上口橋)	10	-	0.88	1.7	-/6	1.2	0.019	0.12	-/6	0.071

(備考) m: 環境基準値を超える検体数 n: 総検体数

(資料: 環境政策課)