


表 3-10 九頭竜川水域（本川）の水質測定地点と測定結果（平成26年度）



河川名		測定地点名	地点 No.	類型	pH			DO				BOD					SS			
					最小	最大	m/n	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均
九頭竜川	上流	九頭竜ダム	1	AA	7.1	8.8	2/10	8.1	11	0/10	9.3	< 0.5	0.8	0/10	0.6	0.7	< 1	2	0/10	1
	中流	荒鹿橋	2	A	7.3	7.8	0/6	9.5	13	0/6	11	< 0.5	0.9	0/6	0.6	0.8	< 1	4	0/6	2
	〃	中角橋	3	A	7.4	7.7	0/12	7.6	12	0/12	10	< 0.5	1.1	0/12	0.6	0.6	1	4	0/12	2
	〃	高屋橋	4	A	7.4	7.6	0/4	7.6	13	0/4	9.8	< 0.5	1.0	0/4	0.7	0.7	1	4	0/4	2
	下流	布施田橋	5	B	7.3	7.8	0/12	6.9	12	0/12	9.4	< 0.5	1.5	0/12	0.8	1.0	2	6	0/12	4
	〃	九頭竜川河口	6	B	7.3	8.0	0/4	7.7	12	0/4	9.4	0.5	1.4	0/4	0.9	0.9	2	7	0/4	4
日野川	上流	豊橋	7	A	6.9	7.8	0/6	9.3	13	0/6	11	< 0.5	0.7	0/6	0.5	0.5	< 1	6	0/6	3
	下流	清水山橋	8	B	7.1	7.5	0/12	6.8	12	0/12	9.5	< 0.5	3.0	0/12	1.2	1.2	2	9	0/12	5
	〃	明治橋	9	B	7.2	7.5	0/12	6.5	12	0/12	9.1	0.5	2.7	0/12	1.0	0.9	3	12	0/12	6
	〃	日光橋	10	B	7.2	7.3	0/4	6.4	12	0/4	8.8	0.7	2.0	0/4	1.2	1.2	3	13	0/4	6
足羽川	上流	天神橋	11	A	7.4	8.9	2/12	8.6	12	0/12	11	< 0.5	1.2	0/12	0.6	< 0.5	< 1	5	0/12	2
	下流	水越橋	12	B	7.4	7.6	0/12	6.9	12	0/12	9.9	< 0.5	1.6	0/12	0.7	0.9	1	8	0/12	4
竹田川	上流	清間橋	13	A	6.7	7.4	0/12	8.3	12	0/12	10	< 0.5	1.4	0/12	0.8	1.0	< 1	18	0/12	4
	下流	栄橋	14	B	6.8	7.2	0/12	7.3	11	0/12	9.4	< 0.5	1.6	0/12	0.8	0.9	2	30	1/12	6

(備考) m : 環境基準値を超える検体数 n : 総検体数

(資料 : 環境政策課)