


表 3-16 三方五湖水域の水質測定地点と測定結果（平成26年度）



湖沼名	測定地点名	地点 No.	類型	p			H				D				O					COD					SS			
				最小	最大	m/n	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均									
三方五湖	日向湖北部	1	A	7.3	8.1	0/6	7.0	10	3/6	8.2	1.1	2.2	0/6	1.5	1.7	< 1	2	0/6	2									
	日向湖南部	2	A	7.6	8.2	0/6	3.8	10	2/6	7.7	1.2	2.0	0/6	1.5	1.6	1	29	2/6	7									
	久々子湖北部	3	B	7.5	8.6	1/6	7.4	12	0/6	9.5	1.9	5.1	1/6	3.3	3.5	2	7	0/6	4									
	久々子湖南部	4	B	7.6	8.5	0/12	6.7	12	0/12	9.6	2.8	4.4	0/6	3.6	4.3	2	31	2/12	8									
	水月湖北部	5	B	7.6	8.9	1/6	8.2	12	0/6	10	2.3	4.5	0/6	3.7	4.5	< 1	10	0/6	4									
	水月湖南部	6	B	7.3	8.5	0/12	1.7	12	3/12	8.4	3.0	4.2	0/6	3.7	4.1	< 1	15	0/12	5									
	菅湖	7	B	7.5	8.9	1/6	8.0	13	0/6	10	1.8	4.6	0/6	3.8	4.5	2	7	0/6	4									
	三方湖西部	8	B	7.5	8.9	1/6	8.9	12	0/6	11	1.8	6.1	2/6	4.4	5.8	1	14	0/6	7									
	三方湖東部	9	B	7.2	7.9	0/12	6.5	11	0/12	9.6	1.6	5.7	1/6	4.0	4.7	3	16	1/12	8									
	はす川(上口橋)	10	—	7.0	8.4	—/6	8.3	11	—/6	9.6	1.3	5.0	—/6	2.7	5.0	1	55	—/6	13									

湖沼名	測定地点名	地点No.	類型	全窒素				全燐			
				最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均
三方五湖	日向湖北部	1	—	0.05	0.24	—/6	0.13	0.009	0.021	—/6	0.015
	日向湖南部	2	—	<0.05	0.23	—/6	0.12	0.008	0.023	—/6	0.014
	久々子湖北部	3	IV	0.18	0.70	2/6	0.48	0.028	0.069	1/6	0.043
	久々子湖南部	4	IV	0.16	1.0	1/6	0.50	0.026	0.11	2/6	0.050
	水月湖北部	5	IV	0.24	0.77	2/6	0.51	0.019	0.068	3/6	0.048
	水月湖南部	6	IV	0.26	0.66	2/6	0.51	0.020	0.075	2/6	0.047
	菅湖	7	IV	0.27	0.64	2/6	0.49	0.021	0.067	1/6	0.043
	三方湖西部	8	IV	0.26	0.73	3/6	0.57	0.023	0.085	2/6	0.050
	三方湖東部	9	IV	0.34	0.79	4/6	0.64	0.031	0.074	4/6	0.057
	はす川(上口橋)	10	—	0.56	0.94	—/6	0.75	0.020	0.10	—/6	0.057

(備考) m: 環境基準値を超える検体数 n: 総検体数

(資料: 環境政策課)