


表 3-10 九頭竜川水域（本川）の水質測定地点と測定結果（平成29年度）



河川名	測定地点名	地点No.	類型	p			D			BOD					SS					
				最小	最大	m/n	最小	最大	m/n	平均	最小	最大	m/n	平均	75%値	最小	最大	m/n	平均	
九頭竜川	上流	九頭竜ダム	1	AA	7.2	9.0	2/9	9.0	10	0/9	9.6	< 0.5	1.7	2/9	0.9	1.0	1	2	0/9	1
	中流	荒鹿橋	2	A	6.8	7.9	0/6	8.6	13	0/6	11	< 0.5	1.7	0/6	0.8	0.9	1	3	0/6	2
	"	中角橋	3	A	7.4	7.6	0/12	8.1	13	0/12	10	< 0.5	1.2	0/12	0.6	0.6	1	6	0/12	3
	"	高屋橋	4	A	7.5	7.8	0/4	8.3	13	0/4	10	< 0.5	0.9	0/4	0.7	0.8	2	5	0/4	3
	下流	布施田橋	5	B	7.3	7.5	0/12	7.8	12	0/12	9.7	< 0.5	1.5	0/12	0.8	1.0	1	10	0/12	4
	"	九頭竜川河口	6	B	7.2	7.8	0/4	8.9	13	0/4	10	< 0.5	1.1	0/4	0.8	0.9	3	9	0/4	5
日野川	上流	豊橋	7	A	6.7	7.6	0/6	8.6	14	0/6	11	< 0.5	0.6	0/6	0.5	0.5	< 1	3	0/6	2
	下流	清水山橋	8	B	7.1	7.6	0/12	7.9	13	0/12	10	< 0.5	3.1	1/12	1.1	1.2	1	13	0/12	5
	"	明治橋	9	B	7.2	7.6	0/12	7.5	13	0/12	9.5	0.5	1.5	0/12	1.0	1.3	2	22	0/12	9
	"	日光橋	10	B	7.2	7.5	0/4	7.6	13	0/4	9.4	0.5	1.5	0/4	1.0	1.0	3	17	0/4	9
足羽川	上流	天神橋	11	A	7.3	8.3	0/12	8.6	13	0/12	11	< 0.5	0.6	0/12	0.5	< 0.5	< 1	7	0/12	2
	下流	水越橋	12	B	7.3	7.8	0/12	8.4	12	0/12	10	< 0.5	1.4	0/12	0.6	0.5	< 1	15	0/12	4
竹田川	上流	清間橋	13	A	6.5	7.5	0/12	8.3	13	0/12	10	< 0.5	5.1	1/12	1.2	1.1	1	21	0/12	7
	下流	栄橋	14	B	6.5	7.2	0/12	7.5	12	0/12	9.5	< 0.5	1.9	0/12	1.0	1.0	1	20	0/12	8

(備考) m : 環境基準値を超える検体数 n : 総検体数

(資料 : 環境政策課)